

VRAAG CDA kappen eikenbomen Definitieve Ontwerp herinrichting Van Merlenlaan

Toelichting: In de stukken met het voorgestelde Definitieve Ontwerp herinrichting Van Merlenlaan is opgenomen dat de negen eikenbomen in slechte staat verkeren en moeten worden gekapt en dat mede daarom wordt gekozen voor dit ontwerp.

Vraag: op basis van welk rapport is geconcludeerd dat de negen eikenbomen in slechte staat verkeren en moeten worden gekapt?

Dit is gebaseerd op het rapport van Boomtotaalzorg en een rapport van de specialisten van onze eigen bomenploeg (european tree workers). Deze zijn te vinden in de bijlage.

Boomtotaalzorg heeft in 2021 een onderzoek gedaan naar de impact op alle bomen in het plangebied. Zo'n onderzoek staat bekend als een BEA (Boom Effect Analyse). In dit onderzoek is gekeken naar de huidige staat van de bomen en de invloed van de toekomstige werkzaamheden.

Op basis hiervan is besloten het riool niet te vervangen maar te relinen. Het vervangen van het riool had volgens het rapport betekend dat 69% van de bomen onhoudbaar zou worden. Deze bomen zouden de werkzaamheden niet overleven. Doordat de plannen hierom aangepast zijn, is dit risico nu weggenomen

Vervolgens heeft onze eigen bomenploeg een onderzoek gedaan naar de 9 eiken die aan de westkant van het traject, ingeklemd zijn tussen het fietspad en de weg, en die zullen wijken in het nieuwe plan. Hieruit kwam naar voren dat 6 van de 9 bomen een levensverwachting hebben van minder dan tien jaar. De overige 3 bomen verkeren in redelijke staat en hebben een levensverwachting van meer dan tien jaar.

Alle mogelijke werkzaamheden zullen een negatief effect hebben op de bomen. Echter, als de bomen in de huidige strook aan het einde van hun levensduur zijn, kunnen we niet hetzelfde aantal bomen terugplanten vanwege de beperkte ruimte. Als we een groter, aaneengesloten groenvak creëren, zoals is voorgesteld in de nieuwe inrichting, kunnen we wel bomen terugplaatsen met voldoende groeiruimte om uit te groeien tot volwaardige exemplaren. Daarom heeft onze bomenploeg het advies gegeven om ook de gezonde drie te kappen, zodat de bomen tussen het huidige fiets- en voetpad meer ruimte krijgen, wat hun levensverwachting vergroot.

In de bijlage zijn de rapporten van Boomtotaalzorg en onze eigen bomenploeg te vinden. De bomen aan de Van Merlenlaan die gekapt worden, zijn nummers: 1911, 267, 1914, 3062, 1917, 1918, 5346, 2822, 797. In het boom effect analyse-rapport ontbreken pagina's 41 tot en met 64. Deze pagina's geven een overzicht van de berekende waarde per categorie boom.

Bijlagen

1. Boom effect analyse Boomtotaalzorg
2. Bewortelingsonderzoek Boomtotaalzorg
3. Onderzoek ETW'ers Heemstede