

# SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

*Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.*

## INDIENING

Steller vragen: Baris Efe

Datum: 18-09-2023

Onderwerp: Baggeren gemeentelijke wateren

Wijze van beantwoording: Schriftelijk

*Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord.*

*Indien anders gewenst:*

Graag beantwoorden vóór: 18 oktober 2023

Omdat:

## VRAAG

1. Hoe is het gesteld met het baggeren in gemeentelijke wateren? 2. Wat zijn de gevolgen van achterstanden bij het baggeren?

*Evt Toelichting:* Geconstateerd is dat er onvoldoende diepte lijkt te zijn in sommige delen van Heemstedse wateren, bijvoorbeeld bij de Cruquiushaven. Hierdoor kunnen bewoners van woonboten schade oplopen en overlast ervaren. Een oplossing zou kunnen zijn de frequentie van het baggeren van die wateren te verhogen, waardoor de diepte toeneemt.

## ANTWOORD

### Antwoord

*1. Hoe is het gesteld met het baggeren in gemeentelijke wateren?*

Het Baggerplan Heemstede 2020-2029 schrijft voor dat in 2023 de Cruquiushaven, de sloten rondom de kinderboerderij, en de sloten van kwekerij Groenendaal moeten worden gebaggerd. Door een onafhankelijk bureau zijn dit jaar metingen gedaan om te onderzoeken hoeveel slib er ligt en hoe diep het water is. Als het water in het midden van de watergang voldoende diep is, wordt het baggerwerk voor die watergang uitgesteld.

### Cruquiushaven

In het midden van de vaarweg moet de Cruquiushaven 1.50 meter diep zijn. Dit is vastgelegd in het Baggerplan Heemstede 2020-2029. Uit de metingen blijkt dat het water over de hele lengte van de vaarweg voldoende diep is. De hoeveelheid slib is beperkt. Omdat het nog niet nodig is om te baggeren, zijn de baggerwerkzaamheden voorlopig verschoven naar 2025.

### Kinderboerderij

Op een aantal plekken in het water nabij de kinderboerderij is slib aangetroffen. Waar veel slib ligt, wordt het water dit jaar nog uitgebaggerd. Waar weinig slib ligt, wordt niet gebaggerd omdat het water nog voldoende diep is.

## **Kwekerij Groenendaal**

Het baggerwerk nabij kwekerij Groenendaal is uitgesteld naar 2024. Uit de metingen blijkt dat de bagger grotendeels van goede kwaliteit is. De goede bagger kan direct op de aangrenzende percelen worden verspreid, waaronder een bollenperceel. Deze gegevens waren pas bekend nádat de bollen in de grond zaten. Daardoor is het dit jaar niet meer mogelijk om de bagger te verspreiden en stellen we de werkzaamheden 1 jaar uit.

### *2. Wat zijn de gevolgen van achterstanden bij het baggeren?*

Vooraf aan geplande baggerwerken wordt gemeten hoeveel slib er ligt. Bij voldoende diepgang van waterwegen (door weinig opbouw van slib) worden baggerwerkzaamheden uitgesteld totdat deze noodzakelijk zijn. Daarmee zijn er geen achterstanden wat betreft baggeren.

## **Onderhoudsplicht**

De gemeente is onderhoudsplichtig voor de meeste watergangen binnen de gemeentegrenzen. De onderhoudsplichtige is verantwoordelijk voor op de voorgeschreven diepte en breedte houden van het water door te baggeren. Welke partij onderhoudsplichtige is voor een water staat omschreven in de legger oppervlaktewateren van het hoogheemraadschap van Rijnland. In deze legger is voor ieder water vastgelegd wat de afmetingen moeten zijn, wie de onderhoudsplichtige is en wat de onderhoudsplicht inhoudt. De legger is te raadplegen via [www.rijnland.net/legger](http://www.rijnland.net/legger) .

Rijnland controleert één á twee keer per jaar, vastgelegd in de schouwkalender, of de wateren en de aanliggende oevers voldoende zijn onderhouden. Deze controle heet de schouw. Het onderhoud moet voor de aanvang van de schouw zijn uitgevoerd. Als tijdens de schouw een overtreding is geconstateerd, start Rijnland een handhavingsprocedure. Dit betekent dat als een onderhoudsplichtige blijft verzuimen om onderhoud uit te voeren, Rijnland via bestuursdwang het onderhoud zelf uitvoert. De kosten van de aannemer vermeerderd met de kosten voor extra toezicht en administratie worden verhaald op de onderhoudsplichtige.

Deze handhavingsprocedure is nog nooit nodig geweest, omdat wij consequent voldoen aan onze onderhoudsplicht. Er is geen achterstand met baggerwerk, dus ook in de toekomst verwachten wij geen problemen met de schouw.

datum: 17 oktober 2023

portefeuillehouder: A.M.C.E. Stam

# Raadsinformatiebericht

Collegevergadering: 17-10-2023

Zaaknummer : 1211656  
Team : Infra en Projecten Heemstede  
Portefeuillehouder : A.M.C.E. Stam  
Openbaarheid : Actief openbaar

## Onderwerp

Raadsinformatiebericht: beantwoording schriftelijke vragen HBB over de baggerwerkzaamheden van gemeentelijke wateren

- Ter informatie/update  Toezeggingen/actielijst commissie of raad  
 Beantwoording schriftelijke vragen  Overige

Met dit bericht informeren wij u over de beantwoording van schriftelijke vragen van HBB over het baggeren. De vragen zijn gesteld op 18 september 2023.

## Vraag

1. Hoe is het gesteld met het baggeren in gemeentelijke wateren?
2. Wat zijn de gevolgen van achterstanden bij het baggeren?

*Evt Toelichting:* Geconstateerd is dat er onvoldoende diepte lijkt te zijn in sommige delen van Heemsteedse wateren, bijvoorbeeld bij de Cruquishaven. Hierdoor kunnen bewoners van woonboten schade oplopen en overlast ervaren. Een oplossing zou kunnen zijn de frequentie van het baggeren van die wateren te verhogen, waardoor de diepte toeneemt.

## Antwoord

### *1. Hoe is het gesteld met het baggeren in gemeentelijke wateren?*

Het Baggerplan Heemstede 2020-2029 schrijft voor dat in 2023 de Cruquiushaven, de sloten rondom de kinderboerderij, en de sloten van kwekerij Groenendaal moeten worden gebaggerd. Door een onafhankelijk bureau zijn dit jaar metingen gedaan om te onderzoeken hoeveel slib er ligt en hoe diep het water is. Als het water in het midden van de watergang voldoende diep is, wordt het baggerwerk voor die watergang uitgesteld.

### **Cruquiushaven**

In het midden van de vaarweg moet de Cruquiushaven 1.50 meter diep zijn. Dit is vastgelegd in het Baggerplan Heemstede 2020-2029. Uit de metingen blijkt dat het water over de hele lengte van de vaarweg voldoende diep is. De hoeveelheid slib is beperkt. Omdat het nog niet nodig is om te baggeren, zijn de baggerwerkzaamheden voorlopig verschoven naar 2025.

### **Kinderboerderij**

Op een aantal plekken in het water nabij de kinderboerderij is slib aangetroffen. Waar veel slib ligt, wordt het water dit jaar nog uitgebaggerd. Waar weinig slib ligt, wordt niet gebaggerd omdat het water nog voldoende diep is.

### **Kwekerij Groenendaal**

Het baggerwerk nabij kwekerij Groenendaal is uitgesteld naar 2024. Uit de metingen blijkt dat de bagger grotendeels van goede kwaliteit is. De goede bagger kan direct op de aangrenzende percelen worden verspreid, waaronder een bollenperceel. Deze gegevens waren pas bekend nádat de bollen in de grond zaten. Daardoor is het dit jaar niet meer mogelijk om de bagger te verspreiden en stellen we de werkzaamheden 1 jaar uit.

### *2. Wat zijn de gevolgen van achterstanden bij het baggeren?*

Vooraf aan geplande baggerwerken wordt gemeten hoeveel slib er ligt. Bij voldoende diepgang van waterwegen (door weinig opbouw van slib) worden baggerwerkzaamheden uitgesteld totdat deze noodzakelijk zijn. Daarmee zijn er geen achterstanden wat betreft baggeren.

### **Onderhoudsplicht**

De gemeente is onderhoudsplichtig voor de meeste watergangen binnen de gemeentegrenzen. De onderhoudsplichtige is verantwoordelijk voor op de voorgeschreven diepte en breedte houden van het water door te baggeren. Welke partij onderhoudsplichtige is voor een water staat omschreven in de legger oppervlaktewateren van het hoogheemraadschap van Rijnland. In deze legger is voor ieder water vastgelegd wat de afmetingen moeten zijn, wie de onderhoudsplichtige is en wat de onderhoudsplicht inhoudt. De legger is te raadplegen via [www.rijnland.net/legger](http://www.rijnland.net/legger) .

Rijnland controleert één á twee keer per jaar, vastgelegd in de schouwkalender, of de wateren en de aanliggende oevers voldoende zijn onderhouden. Deze controle heet de schouw. Het onderhoud moet voor de aanvang van de schouw zijn uitgevoerd. Als tijdens de schouw een overtreding is geconstateerd, start Rijnland een handhavingprocedure. Dit betekent dat als een onderhoudsplichtige blijft verzuimen om onderhoud uit te voeren, Rijnland via bestuursdwang het onderhoud zelf uitvoert. De kosten van de aannemer vermeerderd met de kosten voor extra toezicht en administratie worden verhaald op de onderhoudsplichtige.

Deze handhavingsprocedure is nog nooit nodig geweest, omdat wij consequent voldoen aan onze onderhoudsplicht. Er is geen achterstand met baggerwerk, dus ook in de toekomst verwachten wij geen problemen met de schouw.