

Bijlage 1.

Molenwerfslaan 9, kinderdagverblijf Molenwerf	Toelichting	Raming kosten (bedragen incl. BTW)
Waardering gebouw	Aangemerkt als 'maatschappelijk verantwoord'. Gebouw is geen monument.	
Huidige energielabel	C	
Groot onderhoud	Diverse kleine posten.	€ 9.500 (2024)
Verduurzaming naar Energielabel A (DJMOP)	Kierdichting ramen en deuren.	€ 77.000 (2024)
	Isoleren begane grondvloer.	
	Isoleren dak (binnenzijde).	

Herenweg 35, woning	Toelichting	Raming kosten (bedragen incl. BTW)
Waardering gebouw	Aangemerkt als 'maatschappelijk verantwoord'. Gebouw is geen monument.	
Huidige energielabel	G	
Groot onderhoud	Binnen- en buiten schilderwerk.	€ 11.000 (2024)
Verduurzaming naar Energielabel A (DJMOP)	Kierdichting ramen- en deuren.	€ 62.000 (2024)
	Vervangen buitenbeglazing door triple glas (zijde Herenweg).	
	Isoleren dak (binnenzijde).	

Lieven de Keylaan 24, Multifunctioneel gebouw	Toelichting	Raming kosten (bedragen incl. BTW)
Waardering gebouw	Aangemerkt als 'maatschappelijk verantwoord'. Gebouw is geen monument.	
Huidige energielabel	G	
Groot onderhoud	Renovatie t.b.v. huisvesting vluchtelingen.	€ 0
	Budget reeds beschikbaar gesteld.	

Bosboom Toussaintlaan 18, multifunctioneel gebouw	Toelichting	Raming kosten (bedragen incl. BTW)
Waardering gebouw	Aangemerkt als 'maatschappelijk verantwoord'. Het gebouw is geen monument.	
Huidige energielabel	G	
Groot onderhoud	Binnen- en buiten schilderwerk, herstel kozijnen, vervangen cv-leidingen.	€ 154.000 (2025)
Na onderzoek herbestemming vastgoed:		
Verduurzaming naar Energielabel A (DJMOP)	Kierdichting ramen en deuren.	€ 194.000 (2025)
	Vervangen buitenbeglazing door isolatieglas.	
	Aanbrengen ventilatie met warmte terugwinning.	
	Isoleren dak (binnenzijde).	

Bijlage 1.

Herenweg 96, theater De Luifel	Toelichting	Raming kosten (bedragen incl. BTW)
Waardering gebouw	Aangemerkt als ‘maatschappelijk verantwoord’. Gebouw is geen monument.	
Huidige energielabel	A	
Groot Onderhoud	Vervangen luchtbehandeling.	€ 246.000 (2024)
	Vervangen dakbedekking.	
Na vaststelling onderzoek herbestemming vastgoed:		
Verduurzaming naar Ergielabel A (DJMOP)	Kierdichtung ramen- en deuren.	€174.000 (2025)
	Optimaliseren luchtbehandeling met warmte terugwinning.	
	Isoleren dak (buitenzijde).	