



Heemstede

Collegebesluit

Collegevergadering: 19 december 2023

Zaaknummer : 1224357
Team : Welzijnszaken Heemstede
Portefeuillehouder : S.A. Meerhoff
Openbaarheid : Actief openbaar

Onderwerp

Meerjarenonderhoudsplannen Sportcentrum en Sportpark Groenendaal

Kernboodschap

De vigerende meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum en sportpark Groenendaal lopen af. Daarom actualiseren we de meerjarenonderhoudsplannen van het sportcentrum (inclusief zwembad) en sportpark Groenendaal om de komende jaren zo goed mogelijk onderhoud te kunnen plegen. We gaan meer investeren in sport op een financieel verantwoorde wijze. Het college gaat in op de zienswijzen van de commissie Samenleving van 3 oktober jl.

Besluit B&W

1. De meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum en sportpark Groenendaal vast te stellen, gehoord hebbende de commissie Samenleving.
2. De financiële uitkomsten hiervan als volgt in de Voorjaarsnota 2024/Kadernota 2025-2028 te verwerken:
 - a. ten behoeve van het eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark Groenendaal de jaarlijkse storting in de 'voorziening onderhoud: sportcentrum en sportpark Groenendaal' te verhogen met € 30.083;
 - b. in het investeringsprogramma lopende van 2024 t/m 2028 een bedrag van in totaal € 1.986.094 (gemiddelde kapitaallasten € 142.925 per jaar) op te nemen ten behoeve van eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark Groenendaal (o.a. het vervangen van diverse velden), conform het bijgevoegde meerjaren financieel overzicht kapitaallasten (zie bijlage 3).
3. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk).

Wettelijke grondslag

Juridisch en beleidskader

- Huurovereenkomst Sportcentrum en Sportpark Groenendaal Heemstede per 1 juli 2009.
- Beheer- en exploitatieovereenkomst Sportcentrum en Sportpark Groenendaal Heemstede per 1 juli 2009.
- Addendum beheer- en exploitatieovereenkomst Sportcentrum en Sportpark Groenendaal per 1 juli 2019.
- Addendum beheer- en exploitatieovereenkomst Sportcentrum en Sportpark Groenendaal per 14 december 2022.

Bevoegdheid

De raad beschikt over het budgetrecht en geeft de financiële middelen voor de uitvoering van de meerjarenonderhoudsplannen uiteindelijk definitief vrij via de P&C cyclus producten (Art. 189 Gemeentewet).

Het college voert het dagelijks bestuur van de gemeente. Het vaststellen van deze meerjarenonderhoudsplannen maakt hier onderdeel van uit (Art. 160 Gemeentewet).

Bestuurlijke achtergrond

Hieronder een overzicht van alle relevante besluiten met betrekking tot dit collegevoorstel:

- 28 juli 2015: collegebesluit vaststelling meerjarenonderhoudsplannen Sportcentrum en Sportpark Groenendaal 2015-2024.
- 8 november 2019: Begroting 2020. Met vaststelling van de begroting 2020 heeft de raad besloten de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum en sportpark Groenendaal in 2023 te laten plaatsvinden.
- 27 oktober 2022: vaststelling van het uitvoeringsprogramma college 2022-2026.
- 3 oktober 2023: zienswijze commissie Samenleving Meerjarenonderhoudsplannen Sportcentrum en Sportpark Groenendaal.

Motivering

Argumenten

Sport draagt bij aan gezond en actief leven

Sport speelt een belangrijke rol in het sociale leven van veel Heemstedenaren en het is een belangrijk middel om onze inwoners weerbaar en gezond te houden. Heemstedenaren sporten en bewegen veel. Onze sportverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Sport houdt iedereen fit en betrokken en het brengt verbondenheid. Dat koesteren we en daarom zijn we een actieve partner

van onze verenigingen en onze exploitant. Ons sportcomplex is een belangrijke sport- en ontmoetingsplek voor jong en oud. Dit borgen we en behouden we.

Waar bestaat het sportcomplex uit

Het sportcomplex bestaat uit het sportcentrum Groenendaal (zwembad, sporthal en dansstudio) en het sportpark Groenendaal (voornamelijk bestaande uit sportvelden met bijbehorende faciliteiten en bijvoorbeeld het skatepark).

Hoogwaardige sportvoorzieningen behouden

Om onze inwoners te kunnen laten sporten en bewegen naar wens, ambitie en vermogen zijn kwalitatief goede sportvoorzieningen een absolute voorwaarde. Voor het behoud van deze hoogwaardige sportvoorzieningen voor nu en in de toekomst zijn investeringen en onderhoud in ons sportcomplex een noodzaak. Onze vigerende meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum en sportpark Groenendaal lopen af. In dit kader zijn de meerjarenonderhoudsplannen voor zowel het sportcentrum Groenendaal als sportpark Groenendaal opnieuw opgesteld.

Duurzaamheid

Door onafhankelijke ingenieursbureaus zijn ten behoeve van het sportcentrum en ten behoeve van het sportpark notities duurzaamheid opgesteld. In deze notities wordt inzicht gegeven welke duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden bij zowel het sportcentrum als het sportpark Groenendaal. Bij de uitvoering van beide meerjarenonderhoudsplannen houden we hier rekening mee.

Behandeling commissie Samenleving

De commissie Samenleving heeft in haar vergadering van 3 oktober jl. haar zienswijze gegeven over de meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum Groenendaal (zwembad, sporthal en dansstudio) en het sportpark Groenendaal (voornamelijk bestaande uit sportvelden met bijbehorende faciliteiten en bijvoorbeeld het skatepark).

In **bijlage 1 'toelichting meerjarenonderhoudsplannen'** wordt ingegaan op de door de commissie meegegeven punten:

1. de kern van de zaak;
2. mogelijk verband met het energiepact;
3. inwoners, gebruikers en verenigingen;
4. relatie gemeente en exploitant Sportfondsen;
5. het verlengen van diverse onderhoudscycli.

Financiën

Financiële consequenties

In de begroting 2024 worden bij het financieel meerjarenperspectief diverse financiële ontwikkelingen aangekondigd die nog niet verwerkt zijn in de begroting 2024, maar die wel effect hebben op het begrotingsresultaat. Eén van die ontwikkelingen betreft de vaststelling van deze meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum en sportpark Groenendaal.

Hieronder worden de financiële effecten van het definitief vaststellen van deze meerjarenonderhoudsplannen weergegeven.

Voorziening eigenarenonderhoud Sport

Toelichting onderstaande tabel 1:

- In de eerste regel is de mutatie van € 30.083 opgenomen waarmee de voorziening vanaf 2024 wordt verhoogd ten behoeve van het eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark Groenendaal. Conform besluit 2a.
- In de tweede regel is de huidige storting in de voorziening opgenomen ten behoeve van het eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark Groenendaal. Deze beide regels leiden tot het subtotaal van € 187.778.
- Aangezien de 'voorziening eigenarenonderhoud Sport' naast het eigenarenonderhoud voor het sportcentrum en sportpark Groenendaal ook het onderhoud van de tennisparken bevat is voor de volledigheid die storting opgenomen in regel 4. De meerjarenonderhoudsplannen voor beide tennisparken zijn reeds vastgesteld in 2020 en lopen van 2021 t/m 2030.

Tabel 1: ONDERHOUDSLASTEN 2024 t/m 2028						
	I/S	2024	2025	2026	2027	2028
Mutatie voorziening t.b.v. eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark Groenendaal op basis van de actualisatie	S	+€30.083	+€30.083	+€30.083	+€30.083	+€30.083
Huidige storting voorziening t.b.v. eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark Groenendaal	S	€157.695	€157.695	€157.695	€157.695	€157.695
Subtotaal	S	€187.778	€187.778	€187.778	€187.778	€187.778
Huidige storting voorziening t.b.v. eigenarenonderhoud tennisparken	S	€19.400	€19.400	€19.400	€19.400	€19.400
Totaal		€207.178	€207.178	€207.178	€207.178	€207.178

S=Structureel

Investerings eigenarenonderhoud Sport

Onderstaande investeringen betreffen levensduur verlengende vervangingsinvesteringen en worden gedaan zodra de bestaande activa volledig zijn afgeschreven. Deze vervangingsinvesteringen passen binnen onze financiële kaders en kennen daarmee financiële dekking via het investeringsprogramma.

Toelichting tabel 2:

- In de eerste regel is de totale investeringssom opgenomen ten behoeve van diverse vervangingen in het sportcentrum en op het sportpark voor de periode 2024 t/m 2028. Deze zijn nader toegelicht in bijlage 3 'Meerjaren financieel overzicht kapitaallasten'. Dit betreffen de volgende levensduur verlengende vervangingen:
 - RCH Voetbal Miniveld
 - VEW Trainingsdriehoek
 - MHC Alliance Veld 2
 - MHC Alliance Veld 4
 - Veld Kynologenclub
 - Terrein sportpark
 - Investerings sportcentrum
 - Duurzaamheidsinvestering sportcentrum
- In de tweede regel is opgenomen wat de gemiddelde kapitaallasten per jaar zijn welke passen bij deze totaal investering.

Tabel 2: INVESTERINGSLASTEN 2024 t/m 2028	
Investeringsom totaal	€1.986.094
Gemiddelde kapitaallasten per jaar	€142.925

Samenwerking en communicatie

In aanloop naar het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan sportpark Groenendaal is overleg geweest met de verenigingen op sportpark Groenendaal en de exploitant. Deze input is, indien mogelijk, verwerkt in het meerjarenonderhoudsplan van sportpark Groenendaal. Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor een zwembad en een sporthal is een zeer technische aangelegenheid. Hierover is overleg gevoerd met de exploitant.

Met de betrokken verenigingen heeft een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden op 11 oktober jl. De verenigingen hebben een terugkoppeling gehad over de meerjarenonderhoudsplannen en zijn akkoord met het geplande onderhoud, de geplande investeringen en de financiële consequenties die daaruit voortvloeien.

Planning/uitvoering

De uitvoering van de meerjarenonderhoudsplannen voor het sportcentrum Groenendaal en sportpark Groenendaal zal plaatsvinden vanaf 2024.

Bijlage(n)

1. Toelichting meerjarenonderhoudsplannen.
2. Meerjaren financieel overzicht sportcentrum en sportpark Groenendaal.
3. Meerjaren financieel overzicht kapitaallasten.
4. DMJOP Sportcentrum Groenendaal.
5. DMJOP Sportpark Groenendaal – Onderhoud.
6. DMJOP Sportpark Groenendaal – Investeringsen.

Toelichting meerjarenonderhoudsplannen

Op 3 oktober 2023 is het B-stuk 'Meerjarenonderhoudsplannen Sportcentrum en Sportpark Groenendaal' in de commissie Samenleving behandeld. In haar zienswijze heeft de commissie een aantal punten meegegeven. Hieronder wordt daarop ingegaan.

1. De kern van de zaak

De meerjarenonderhoudsplannen van het sportcentrum Groenendaal (zwembad, sporthal en dansstudio) en het sportpark Groenendaal (voornamelijk bestaande uit sportvelden met bijbehorende faciliteiten en bijvoorbeeld het skatepark) dienen geactualiseerd te worden. De vigerende meerjarenonderhoudsplannen lopen namelijk af per 2024. Om noodzakelijk onderhoud te kunnen blijven doen aan onze sportfaciliteiten en deze uit de voorziening te betalen is het verplicht geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen te hebben. Vandaar deze actualisatie op dit moment.

Meer geld voor onderhoud

De gemeente verhoogt per 2024 de storting in de voorziening voor het onderhoud van het sportcentrum en sportpark Groenendaal structureel met ruim € 30.000 per jaar tot een bedrag van € 187.778. Daarnaast vinden diverse investeringen plaats in de periode 2024 t/m 2028.

Investerings sportcentrum Groenendaal totaal € 745.620

Dit betreft onder andere vervangen van het plafond, vervangen van een deel van het dak en het overgaan tot een energiezuinig gebouw door middel van onder andere extra dakisolatie en het verder aanbrengen van ledverlichting.

Investerings sportpark Groenendaal totaal € 1.240.474

Dit betreft onder andere de vervanging van veld 2 bij MHC Alliance in 2027, veld 4 bij MHC Alliance in 2028 en diverse investeringen in het terrein van het sportpark, zoals hekwerken, paden en asfalt.

Het totaal aan investeringen in het sportcentrum en sportpark Groenendaal komt daarmee uit op € 1.986.094 voor de periode 2024 t/m 2028 en resulteert in gemiddelde kapitaallasten per jaar van € 142.925.

In bijlage 2 van dit C-stuk vindt u een 'Meerjaren financieel overzicht sportcentrum en sportpark Groenendaal' waarin het een en ander financieel is samengevat. Naast de jaren 2024 t/m 2028 geeft dit meerjaren financieel overzicht ook nog een doorkijk voor de jaren 2029 t/m 2043.

2. Mogelijk verband met het energiepact

Met het Energiepact Heemstede wordt de energietransitie en de opwek van duurzame energie in een hoge versnelling gezet. De gemeente investeert in totaal € 4,4 miljoen in vier projecten die de meeste winst opleveren voor het klimaat, de leefomgeving en de Heemstedenaren. Dit zijn zichtbare projecten, zodat inwoners geïnspireerd raken om ook zelf aan de slag te gaan in hun eigen buurt of gebouw. Bij dit Energiepact Heemstede wordt ingezet op profijt voor zoveel mogelijk Heemstedenaren en wordt een deel van de investering de komende jaren terugverdiend.

Eén van de projecten van het Energiepact Heemstede is versnelling en verduurzaming van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. Vanuit het Energiepact wordt ingezet op extra maatregelen voor energiebesparing en eigen opwek die niet onder het reguliere onderhoud vallen. Het beschikbare budget van 25% van de Energiepactmiddelen (€ 1,1 miljoen) wordt eerlijk verdeeld over gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed en de scholen in Heemstede.

Omdat deze meerjarenonderhoudsplannen tot het regulier onderhoud behoren, is het in de meeste gevallen niet logisch om de verbinding te zoeken met het Energiepact. Alleen voor eventuele extra duurzaamheidsinvesteringen in het zwembad, sportcentrum en op het sportpark zou dat kunnen als deze voldoen aan de uitgangspunten van het Energiepact.

3. Inwoners, gebruikers en verenigingen

Uitgangspunt van de actualisatie van deze meerjarenonderhoudsplannen is dat het onderhoud en de investeringen in het Sportcentrum Groenendaal en op het Sportpark Groenendaal op een zodanige wijze wordt gedaan dat de sportfaciliteiten voldoen aan de reglementen van de verschillende sportbonden en voldoen aan de kwaliteitsnormen van de diverse sportbonden/NOC*NSF.

Deze geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen van zowel het Sportcentrum Groenendaal als het Sportpark Groenendaal zorgen er voor dat de gemeente voor die kwaliteit garant kan blijven staan en dat inwoners, gebruikers en leden van verenigingen veilig en met plezier kunnen blijven sporten.

De betrokken verenigingen op het sportpark hebben op 11 oktober jl. een bestuurlijke terugkoppeling gehad over de meerjarenonderhoudsplannen. Zij zijn akkoord met het geplande onderhoud, de geplande investeringen en de financiële consequenties die daaruit voortvloeien.

4. Relatie gemeente en exploitant Sportfondsen

Het college heeft besloten om nieuwe overeenkomsten aan te gaan met Sportfondsen voor de periode 1 juli 2024 tot 1 juli 2027. Ook in die nieuwe overeenkomsten zal de gemeente, als verhuurder, weliswaar verantwoordelijk blijven voor het eigenarenonderhoud van het sportcentrum en het sportpark Groenendaal en het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen, zoals deze. Echter de feitelijke uitvoering van dit eigenarenonderhoud wordt in de praktijk gedaan door de huurder, de exploitant van het sportcentrum en sportpark, Sportfondsen Groenendaal Heemstede bv.

Als exploitant en beheerder van het sportcentrum en sportpark zijn zij dagelijks op het complex aanwezig en hebben zij de 'knowhow' en de menskracht om dit onderhoud uit te voeren. Uiteraard doen zij dit in nauw overleg met de sportverenigingen en de gemeente.

De nu voorliggende geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen vormen de basis voor Sportfondsen om kwalitatief hoogwaardig onderhoud te blijven uitvoeren.

5. Het verlengen van diverse onderhoudscycli

In aanloop naar het opstellen van de meerjarenonderhoudsplannen hebben de verenigingen op het sportpark en andere gebruikers hun wensen ingediend. Deze zijn grotendeels overgenomen. Als het gaat om onderhoudscycli, hebben we soms andere keuzes gemaakt. Hiermee voldoen we alsnog (ruimschoots) aan kwaliteitsnormen van sportbonden. In het gesprek van 11 oktober met

verenigingen is dit toegelicht. Verenigingen toonden begrip en zijn akkoord met de verlengde onderhoudscycli.

Heemstede: meerjaren financieel overzicht (voorziening en kredieten)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Totaal	Incl. Btw	Gemiddeld excl. BTW	2023	Verhoging	
Voorziening excl. Btw	Totaal onderhoud Sportcentrum	€ 164.583	€ 473.560	€ 180.906	€ 130.380	€ 41.348	€ 101.205	€ 31.044	€ 34.571	€ 109.000	€ 387.989	€ 47.104	€ 85.885	€ 598.639	€ 17.893	€ 235.309	€ 30.406	€ 100.168	€ 24.930	€ 75.669	€ 153.131	€ 3.023.719	€ 3.658.700	€ 151.186	€ 84.784	€ 30.083	
	Gemiddelde korting 25% op startjaar onderhoud Sportcentrum	€ -	€ 163.159	€ -	€ -	€ 173.146	€ -	€ -	€ 183.744	€ -	€ -	€ 184.991	€ -	€ -	€ 206.926	€ -	€ -	€ 219.591	€ -	€ -	€ -	€ 233.032	€ -755.590	€ -914.675	€ -37.796		
	Totaal onderhoud Sportpark	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.974.589	€ 1.663.253	€ 68.729	€ 72.910	€ -4.181	
	Totaal onderhoud sportcentrum en sportpark	€ 164.583	€ 636.719	€ 180.906	€ 130.380	€ 214.494	€ 101.205	€ 31.044	€ 218.315	€ 109.000	€ 387.989	€ 242.095	€ 85.885	€ 598.639	€ 224.819	€ 235.309	€ 30.406	€ 319.759	€ 24.930	€ 75.669	€ 386.163	€ 4.398.309	€ 5.321.954	€ 68.729	€ 72.910	€ -4.181	
Kredieten excl. Btw	Totaal investeringen Sportcentrum	€ 195.620	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 71.885	€ -	€ -	€ -	€ 35.000	€ -	€ -	€ 156.475	€ -	€ -	€ -	€ 65.340	€ -	€ -	€ 183.960	€ 708.280	€ 857.019	€ -	€ -		
	Totaal duurzaamheidsinvestering Sportcentrum	€ 550.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 550.000	€ 665.500	€ -	€ -	€ -	
	Totaal kredieten Sportcentrum	€ 745.620	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 71.885	€ -	€ -	€ -	€ 35.000	€ -	€ -	€ 156.475	€ -	€ -	€ -	€ 65.340	€ -	€ -	€ 183.960	€ 1.258.280	€ 1.522.519	€ -	€ -		
	RCH Voetbal Hoofdveld										€ 79.715																
	RCH Voetbal Havenveld																										
	RCH Voetbal Kunstgrasveld								€ 73.771																		
	RCH Voetbal Miniveld	€ 10.121					€ 24.353		€ 403.899										€ 735.730								
	VEW en HFC Hoofdveld						€ 449.540																				
	VEW Wettraveld								€ 60.290										€ 720.100								
	VEW Trainingsdriehoek	€ 16.534																									
	MHC Alliance Veld 1										€ 315.832							€ 14.714									
	MHC Alliance Veld 2				€ 319.312																					€ 555.614	
	MHC Alliance Veld 3																										
	MHC Alliance Veld 4						€ 279.766								€ 518.335												
	MHC Alliance Veld 5 (miniveld) + hekwerk*	€ 147.500				€ 226.808																					
	MHC Alliance Veld 6 + hekwerk*	€ 366.000																									
	RCH Pinguïns honkbalveld*	€ 454.150																									
	RCH Pinguïns softbalveld 1*	€ 345.850																									
	Kynolgenclub		€ 21.938			€ 11.648				€ 21.470																	
	HRB													€ 22.165												€ 14.398	
	Terrein sportpark (hekwerken, fitnessstoestellen, paden, asfalt)	€ 30.263	€ 324.490	€ 12.648	€ 24.886	€ 172.020	€ 13.422	€ 13.693	€ 30.496	€ 278.046	€ 76.052	€ 222.691	€ 117.967	€ 432.879	€ 27.532	€ 29.612	€ 32.148	€ 102.740	€ 17.024	€ 22.675	€ 15.730						
	Diverse velden	€ 12.051	€ 5.847	€ 47.066	€ 4.842	€ -	€ 4.650	€ 1.713	€ 1.747	€ 3.564	€ 5.593	€ 5.562	€ 5.238	€ 5.787	€ 3.936	€ 6.021	€ 5.668	€ 4.176	€ 2.130	€ 2.172	€ 6.818						
	Totaal kredieten Sportpark	€ 68.969	€ 352.275	€ 59.714	€ 349.040	€ 410.476	€ 297.838	€ 489.299	€ 436.142	€ 437.141	€ 477.192	€ 228.253	€ 123.205	€ 460.831	€ 549.803	€ 35.633	€ 1.313.322	€ 992.131	€ 831.334	€ 24.847	€ 1.020.671						
	Totaal investeringen sportcentrum en sportpark excl. reeds geplande investeringen in 2024	€ 814.589	€ 352.275	€ 59.714	€ 349.040	€ 410.476	€ 369.723	€ 489.299	€ 436.142	€ 437.141	€ 512.192	€ 228.253	€ 123.205	€ 617.306	€ 549.803	€ 35.633	€ 1.313.322	€ 1.057.471	€ 831.334	€ 24.847	€ 1.204.631	€ 10.216.396	€ 12.361.839	€ -	€ -	€ -	
Mutaties op Meerjarenbegroting	Onderhoudsvoorziening: dotatie wordt € 114.868 + € 72.910 = € 187.778	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083	€ 30.083
* reeds in begroting 2024 opgenomen	Begroting 2024		Kadernota 2025-2028				Meerjaren perspectief																				

Heemstede: meerjaren financieel overzicht - kapitaallasten

Project	Investering excl. BTW	Afschrijvingsduur	Methodiek	Rente 3% Gemiddelde kapitaallast
RCH Voetbal Miniveld	€ 10.121	12	Lineair	€ 1.008
VEW Trainingsdriehoek	€ 16.534	12	Lineair	€ 1.647
MHC Alliance Veld 2 (water)	€ 319.312	10	Lineair	€ 37.200
MHC Alliance Veld 4 (zand)	€ 226.808	12	Lineair	€ 22.586
Kynologenclub	€ 33.586	12	Lineair	€ 3.345
Terrein sportpark (hekwerken, fitnessstoestellen, paden, asfalt)	€ 564.307	20	Annuitair	€ 37.930
Diverse velden	€ 69.806	12	Lineair	€ 6.952
Totaal sportpark	€ 1.240.474			€ 110.668
Totaal investeringen sportcentrum	€ 195.620	40	Annuitair	€ 8.463
totaal duurzaamheidsinvestering sportcentrum	€ 550.000	40	Annuitair	€ 23.794
Totaal sportcentrum	€ 745.620			€ 32.257
Totaal	€ 1.986.094			€ 142.925

Objectgegevens	Samenvatting	Level
001 - Sportcentrum Groenedaal	BVO	5285 m2 1 Budget
Sportparklaan 16 2103 VT Heemstede	Gemiddeld per jaar	186.599,95 2 Klasse
Bouwjaar 1983	per m2/jaar	35,31 3 -
Valuta €	# activiteiten	435



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Totaal						
Investering	195.620					71.885				35.000			156.475					65.340			183.960	708.280					
21 Buitenwand																					57.960	57.960					
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
2103.120.00L Vervangen systeemgevel staal	Gevel	CB	552,00 M2	105,00		40																57.960	57.960				
2103.120.00L Vervangen systeemgevel staal	Gevel	CB	970,00 M2	105,00		40																					
43 Vloerafwerking																					65.340	65.340					
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
4322.210.00F Vervangen sportvloer polyurethaan	Binnen	CB	1.452,00 M2	45,00		30																65.340	65.340				
4322.210.00F Vervangen sportvloer polyurethaan (balletstudio)	Binnen	CB	134,00 M2	45,00		30																					
45 Plafondafwerking																						110.000	110.000				
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
4520.100.00V Vervangen plafondafwerking	Binnen	NC	2.200,00 M2	50,00		0	110.000																110.000	110.000			
47 Dakafwerking																						31.620	259.980				
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
4711.110.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak	CB	1.307,00 M2	55,00		25		71.885															71.885	71.885			
4711.110.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak	CB	840,00 M2	55,00		25							46.200										46.200	46.200			
4711.110.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus	Dak	NC	310,00 M2	102,00		0	31.620																31.620	31.620			
4711.111.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak	CB	2.005,00 M2	55,00		25							110.275										110.275	110.275			
4711.111.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak	CB	17,00 M2	55,00		25																					
51 Warmteopwekking																						70.000	70.000				
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
5121.124.00L Vervangen gasketel 200-450kW (staand) (ketel 1)	Installatie	CB	1,00 STK	35.000		20																35.000	35.000				
5121.124.00L Vervangen gasketel 200-450kW (staand) (ketel 2)	Installatie	CB	1,00 STK	35.000		20																35.000	35.000				
63 Verlichting																						54.000	145.000				
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
6311.301.00L Vervangen armatuur (sporthal)	Installatie	CB	1.800,00 BVO	30,00		20	54.000																54.000	54.000			
6311.302.00L Vervangen armatuur LED (zwembad)	Installatie	CB	1.400,00 BVO	25,00		10							35.000										35.000	70.000			
6311.302.00L Vervangen armatuur LED (kantine, kantoor e.d.)	Installatie	CB	600,00 BVO	35,00		20																	21.000	21.000			
Regulier							164.583	473.560	180.906	130.380	41.348	101.205	31.044	34.571	109.000	387.989	47.104	85.885	598.639	17.893	235.309	30.406	100.168	24.930	75.669	153.131	3.023.719
00 Algemene voorzieningen							22.300	8.700	10.950	8.700	8.700	73.700	8.700	8.700	10.950	8.700	21.200	8.700	8.700	8.700	10.950	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	271.850
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
0000.316.00B Inspectie RVS (zwembad) (inspectie stalen kolommen) (inspectie stalen kolommen)	Algemeen	TB	1,00 POST	1.200,00		1	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	24.000
0000.316.00B Inspectie RVS (zwembad)	Algemeen	TB	1,00 POST	1.500,00		1	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	30.000
0000.320.00A Stelpost technisch advies derden (dak RI&E) (dak RI&E)	Dak	NC	1,00 POST	1.100,00		0	1.100																				1.100
0000.500.10Q Schilderwerk binnen (totaal) bijwerken	Binnen	TB	1,00 POST	6.000,00		1	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	120.000
0000.500.10R Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem (trapschilderwerk)	Binnen	CB	1,00 POST	1.050,00		6			1.050				1.050														3.150
0000.500.10R Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem (trapschilderwerk)	Binnen	CB	1,00 POST	1.200,00		6			1.200				1.200														3.600
0000.500.10R Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem (vloertegel behandeling anti-slip) (vloertegel behandeling anti-slip)	Binnen	CB	1,00 POST	12.500		10	12.500						12.500														25.000
0000.500.10R Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem	Binnen	CB	1,00 POST	65.000		24				65.000																	65.000
22 Binnenwand																							3.795	79.350	83.145		
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
2203.110.00L Vervangen systeemwand vast sanitair	Binnen	CB	6,60 M1	575,00		25			3.795																		3.795
2203.110.00L Vervangen systeemwand vast sanitair	Binnen	CB	138,00 M1	575,00		25																					79.350
24 Trap en helling																								4.900	1.200	6.100	
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
2431.120.00L Vervangen ladder staal	Gevel	CB	3,00 M1	400,00		40																					1.200
2431.130.00L Vervangen ladder aluminium	Gevel	CB	3,50 M1	400,00		30																					1.400
2431.132.00L Vervangen kooladder aluminium	Gevel	CB	7,00 M1	500,00		30																					3.500

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Totaal	
Regulier		164.583	473.560	180.906	130.380	41.348	101.205	31.044	34.571	109.000	387.989	47.104	85.885	598.639	17.893	235.309	30.406	100.168	24.930	75.669	153.131	3.023.719	
31 Buitenwandopening		16.572	250	5.641	1.571	3.302	250	13.972	250	4.579	1.571	3.302	250	61.412	250	5.641	1.571	3.302	250	13.972	250	138.158	
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																	
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	41,60 M2	45,00		6	1.872			1.872				1.872							1.872	7.488	
3130.100.41O Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	18,30 M2	45,00		6					824					824						2.471	
3131.100.00V Vervangen buitendraaideur (loopdeur)	Gevel	NC	2,00 STK	1.200,00		0	2.400															2.400	
3134.110.00L Vervangen tourniquet handbediend	Gevel	CB	1,00 STK	35.000		25								35.000								35.000	
3141.100.20R Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) binnen vervolg systeem	Gevel	CB	25,00 M1	10,00		12					250										250	500	
3141.100.20R Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) binnen vervolg systeem	Gevel	CB	18,50 M1	11,00		12					204										204	407	
3141.100.20R Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) binnen vervolg systeem	Gevel	CB	17,00 M1	12,00		12					204										204	408	
3141.100.20R Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) binnen vervolg systeem	Gevel	CB	15,60 M1	13,00		12					203										203	406	
3141.100.20R Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) binnen vervolg systeem	Gevel	CB	7,50 M1	27,00		12					203										203	405	
3141.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	25,00 M1	10,00		6					250										250	750	
3141.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	18,50 M1	11,00		6					204										204	611	
3141.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	17,00 M1	12,00		6	204				204										204	816	
3141.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	15,60 M1	13,00		6	203				203										203	811	
3141.100.51O Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	7,50 M1	27,00		6	203				203										203	810	
3141.100.70B Service raam/deur hang en sluitwerk	Gevel	TB	5.285,00 BVO	0,25		3	1.321				1.321			1.321							1.321	9.249	
3141.110.00H Herstellen kozijnwerk hout	Gevel	NC	1,00 POST	200,00		0	200															200	
3141.110.00L Vervangen kozijnwerk hout	Gevel	CB	62,70 M2	520,00		50																	
3141.110.00Z Partieel herstellen kozijnwerk hout	Gevel	TB	28,00 M2	7,20		6	202				202										202	806	
3141.110.00Z Partieel herstellen kozijnwerk hout	Gevel	TB	11,00 M2	18,20		6	200				200										200	801	
3141.110.00Z Partieel herstellen kozijnwerk hout	Gevel	TB	8,80 M2	23,00		6	202				202										202	810	
3141.110.00Z Partieel herstellen kozijnwerk hout	Gevel	TB	8,60 M2	23,50		6	202				202										202	808	
3141.110.00Z Partieel herstellen kozijnwerk hout	Gevel	TB	6,30 M2	32,00		6	202				202										202	806	
3141.130.00C Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel	TB	265,00 M2	10,00		2	2.650				2.650			2.650							2.650	26.500	
3141.130.00C Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel	TB	18,00 M2	11,20		2	202				202			202							202	2.016	
3141.130.00C Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel	TB	10,00 M2	20,00		2	200				200			200							200	2.000	
3141.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium	Gevel	TB	293,00 M2	20,00		6	5.860				5.860			5.860							5.860	23.440	
3141.130.00L Vervangen kozijnwerk aluminium	Gevel	CB	18,00 M2	485,00		50								8.730								8.730	
3141.130.00L Vervangen kozijnwerk aluminium	Gevel	CB	275,00 M2	485,00		50																	
3142.100.00B Service zonwering	Gevel	TB	5,00 STK	50,00		1	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	5.000
3142.311.00L Vervangen screen handbediend <2000mm	Gevel	CB	1,00 STK	510,00		25								510								510	
3142.312.00L Vervangen screen handbediend 2000-3000mm	Gevel	CB	2,00 STK	700,00		25								1.400								1.400	
3142.313.00L Vervangen screen handbediend 3000-4000mm	Gevel	CB	1,00 STK	850,00		25								850								850	
3142.314.00L Vervangen screen handbediend 4000-5000mm	Gevel	CB	1,00 STK	950,00		25								950								950	
32 Binnenwandopening		3.465	200	200	2.335	200	200	2.335	970	200	2.335	200	200	2.335	200	200	2.335	200	200	2.335	200	200	20.845
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																	
3230.100.70B Service binnendeur hang en sluitwerk	Binnen	TB	122,00 STK	17,50		3	2.135				2.135			2.135							2.135	14.945	
3231.100.00V Vervangen binnendraaideur	Binnen	NC	2,00 STK	565,00		0	1.130															1.130	
3231.100.70B Service binnendraaideur elektrische deurdranger	Binnen	TB	1,00 STK	200,00		1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	4.000
3231.100.70L Vervangen binnendraaideur elektrische deurdranger	Binnen	CB	1,00 STK	770,00		15					770											770	
3232.110.00L Vervangen schuifdeur binnen handbediend	Binnen	CB	1,00 STK	4.500,00		30																	
33 Vloeropening							1.000															1.000	
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																	
3321.110.00L Vervangen vloerrooster staal	Gevel	CB	2,00 STK	500,00		30	1.000															1.000	
37 Dakopening							9.250															2.200	11.450
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																	
3721.210.00L Vervangen lichtkoepel kunststof	Dak	CB	1,00 STK	850,00		20	850															850	
3721.220.00L Vervangen lichtkoepel rond kunststof	Dak	CB	4,00 STK	2.100,00		20	8.400															8.400	
3721.220.00L Vervangen lichtkoepel rond kunststof	Dak	CB	1,00 STK	2.200,00		20																2.200	2.200
41 Buitenwandafwerking							1.536	2.900											2.900	2.900	10.236		
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																	
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel	CB	10,40 M1	40,00		20	416															416	
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen	Gevel	CB	4,40 M1	50,00		20	220															220	

								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Totaal	
Regulier								164.583	473.560	180.906	130.380	41.348	101.205	31.044	34.571	109.000	387.989	47.104	85.885	598.639	17.893	235.309	30.406	100.168	24.930	75.669	153.131	3.023.719	
41 Buitenwandafwerking								1.536	2.900							2.900						2.900							10.236
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																						
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel	NC	1,00 POST	300,00		0	300																					
4111.122.00H	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol	Gevel	NC	1,00 POST	600,00		0	600																					
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	78,00 M2	32,00		6		2.496				2.496												2.496	7.488			
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	6,00 M2	34,00		6		204				204												204	612			
4112.100.41O	Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem (hout)	Gevel	CB	2,30 M2	87,00		6		200				200												200	600			
4112.110.00L	Vervangen gevelbekleding hout	Gevel	CB	2,30 M2	100,00																								
4112.160.00L	Vervangen gevelbekleding kunststof	Gevel	CB	84,00 M2	115,00																								
42 Binnenwandafwerking								20.625	2.625												263.335							286.585	
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																						
4210.100.00V	Vervangen binnenwandafwerking	Binnen	NC	225,00 M2	45,00		0	10.125																					
4211.111.00H	Herstellen wandafwerklaag tegelwerk sanitair (douches en sanitair kleedruimtes)	Binnen	NC	1,00 POST	500,00		0	500																					
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen	CB	25,00 M2	105,00		25		2.625																				
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen	CB	256,00 M2	105,00		25																		26.880	26.880			
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair (douches en sanitair kleedruimtes)	Binnen	CB	250,00 M2	105,00		25																		26.250	26.250			
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair (kleedruimtes)	Binnen	CB	514,00 M2	105,00		25																		53.970	53.970			
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair (personeelsruimte)	Binnen	CB	67,00 M2	105,00		25																		7.035	7.035			
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair (perron)	Binnen	CB	295,00 M2	105,00		25																						
4211.111.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair (toilet ruimte gang)	Binnen	CB	108,00 M2	105,00		25																						
4211.112.00H	Herstellen wandafwerklaag tegelwerk zwembaden (wedstrijdzwembad)	Binnen	NC	1,00 POST	10.000		0	10.000																					
4211.112.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk zwembaden (recreatie zwembad)	Binnen	CB	124,00 M2	400,00		25																		49.600	49.600			
4211.112.00L	Vervangen wandafwerklaag tegelwerk zwembaden (wedstrijdzwembad)	Binnen	CB	249,00 M2	400,00		25																		99.600	99.600			
43 Vloerafwerking									1.365	149.098	693	7.134		1.204		2.500	2.546		110.355	693	15.132		3.910		2.500	297.130			
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																						
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen	CB	13,00 M2	105,00		25		1.365																				
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair (douches en sanitair kleedruimtes)	Binnen	CB	100,00 M2	105,00		25			10.500																			
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair (kleedruimtes)	Binnen	CB	374,00 M2	105,00		25			39.270																			
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair (perron)	Binnen	CB	646,00 M2	105,00		25			67.830																			
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen	CB	63,00 M2	105,00		25																		6.615	6.615			
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair (kleedruimtes)	Binnen	CB	110,00 M2	105,00		25																		11.550	11.550			
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair (personeelsruimte)	Binnen	CB	17,00 M2	105,00		25																		1.785	1.785			
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair (recreatie zwembad)	Binnen	CB	423,00 M2	105,00		25																		44.415	44.415			
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair (wedstrijdzwembad)	Binnen	CB	410,00 M2	105,00		25																		43.050	43.050			
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair (whirlpool)	Binnen	CB	28,00 M2	105,00		25																		2.940	2.940			
4321.240.00L	Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair (toilet ruimte gang)	Binnen	CB	27,00 M2	105,00		25																						
4321.310.00F	Nieuwe laag vloerafwerklaag kunststof coating	Binnen	CB	100,00 M2	25,00		10							2.500											2.500	5.000			
4322.110.00L	Vervangen vloerbekleding tapijt	Binnen	CB	77,00 M2	42,00		10			3.234															3.234	6.468			
4322.120.00L	Vervangen vloerbekleding linoleum	Binnen	CB	8,00 M2	43,00		15						344													344			
4322.120.00L	Vervangen vloerbekleding linoleum (personeelsruimte)	Binnen	CB	20,00 M2	43,00		15						860													860			
4322.120.00L	Vervangen vloerbekleding linoleum	Binnen	CB	160,00 M2	43,00		15																		6.880	6.880			
4322.120.00L	Vervangen vloerbekleding linoleum (zonnestudio)	Binnen	CB	26,00 M2	43,00		15																		1.118	1.118			
4322.150.00L	Vervangen vloerbekleding PVC (kantine)	Binnen	CB	156,00 M2	75,00		25																						
4322.200.70L	Vervangen sportvloer belijning	Binnen	CB	17,00 STK	230,00		15			3.910															3.910	7.820			
4322.210.00K	Reviseren (face-lift) sportvloer polyurethaan	Binnen	TB	1.452,00 M2	19,00		30			27.588																			
4322.210.00K	Reviseren (face-lift) sportvloer polyurethaan (balletstudio)	Binnen	TB	134,00 M2	19,00		30								2.546											2.546			
4322.310.00L	Vervangen entreemat inloopmat	Binnen	CB	6,60 M2	105,00		10			693															693	1.386			
4322.330.00L	Vervangen entreemat borstelmat	Binnen	CB	12,00 M2	325,00		10			3.900															3.900	7.800			
44 Trap en hellingafwerking										1.950	2.000			1.950	2.000			1.950	2.000			1.950	2.000			1.950	2.000	15.800	
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																						
4412.140.00L	Vervangen trapbekleding anti-slip strips	Binnen	CB	65,00 TRE	30,00		5			1.950				1.950											1.950	7.800			
4412.150.00L	Vervangen trapbekleding trapneuzen rubber	Binnen	CB	10,00 TRE	200,00		5			2.000				2.000											2.000	8.000			

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Totaal
Regulier		164.583	473.560	180.906	130.380	41.348	101.205	31.044	34.571	109.000	387.989	47.104	85.885	598.639	17.893	235.309	30.406	100.168	24.930	75.669	153.131	3.023.719
45 Plafondafwerking		200	585	560		2.160				560	161.325			200		560					2.385	168.535
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																
4512.100.00L	Vervangen systeemplafond	Binnen	CB	13,00 M2	45,00	20																585
4512.100.00L	Vervangen systeemplafond (keuken)	Binnen	CB	48,00 M2	45,00	20																2.160
4512.100.00L	Vervangen systeemplafond	Binnen	CB	618,00 M2	45,00	20																27.810
4512.100.00L	Vervangen systeemplafond (douches en sanitair kleedruimtes)	Binnen	CB	100,00 M2	45,00	20																4.500
4512.100.00L	Vervangen systeemplafond (HWC)	Binnen	CB	110,00 M2	45,00	20																4.950
4512.100.00L	Vervangen systeemplafond (kleedruimtes)	Binnen	CB	374,00 M2	45,00	20																16.830
4512.100.00L	Vervangen systeemplafond (personeelsruimte)	Binnen	CB	20,00 M2	45,00	20																900
4512.100.00L	Vervangen systeemplafond (recreatiezwembad, HWC)	Binnen	CB	1.621,00 M2	45,00	20																72.945
4512.100.00L	Vervangen systeemplafond (wedstrijdzwembad, HWC)	Binnen	CB	742,00 M2	45,00	20																33.390
4512.100.00L	Vervangen systeemplafond (toiletteruimte gang)	Binnen	CB	27,00 M2	45,00	20																1.215
4512.100.00L	Vervangen systeemplafond (zonestudio)	Binnen	CB	26,00 M2	45,00	20																1.170
4512.100.00V	Vervangen systeemplafond	Binnen	NC	4,00 M2	50,00	0	200															200
4520.100.41O	Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	16,00 M2	35,00	6																560
4522.150.00L	Vervangen plafondbekleding kunststof	Gevel	CB	57,00 M2	100,00	50																
4522.150.00L	Vervangen plafondbekleding kunststof	Gevel	CB	0,50 M2	400,00	50																200
47 Dakafwerking		3.996		2.262		2.262	900	2.262		2.262		2.262		2.262		2.262		2.262		2.262	36.250	61.499
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																
4710.215.00L	Vervangen dakaansluiting bitumen slabben	Dak	CB	261,00 M1	45,00	40																
4710.215.00L	Vervangen dakaansluiting bitumen slabben	Dak	CB	10,00 M1	70,00	40																
4710.310.00L	Vervangen dakrandafwerking staal	Dak	CB	593,50 M1	60,00	40																35.610
4710.310.00L	Vervangen dakrandafwerking staal	Dak	CB	8,00 M1	80,00	40																640
4711.100.00B	Service vlakke dakafwerking	Dak	TB	4.523,00 M2	0,50	2	2.262															22.615
4711.110.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus	Dak	CB	351,00 M2	55,00	25																
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak	CB	2,00 M2	250,00	25				500												500
4711.111.00F	Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak	CB	1,00 M2	400,00	25				400												400
4711.111.00G	Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag	Dak	NC	17,00 M2	102,00	0	1.734															1.734
51 Warmteopwekking		10.000			13.500																13.500	37.000
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																
5120.100.00H	Herstellen opstellings-/stookruimte	Installatie	NC	1,00 POST	3.000,00	0	3.000															3.000
5120.100.00H	Herstellen opstellings-/stookruimte	Installatie	NC	1,00 POST	7.000,00	0	7.000															7.000
5121.144.00L	Vervangen gasketel 80-100kW (wand) (ketel 1)	Installatie	CB	1,00 STK	6.500,00	15																6.500
5121.145.00L	Vervangen gasketel >100kW (wand) (ketel 2)	Installatie	CB	1,00 STK	7.000,00	15																7.000
52 Afvoer		1.200									8.663					825						462
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																
5212.610.00H	Herstellen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel	NC	2,00 POST	200,00	0	400															400
5212.610.00H	Herstellen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel	NC	1,00 POST	300,00	0	300															300
5212.610.00H	Herstellen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel	NC	1,00 POST	500,00	0	500															500
5212.610.00L	Vervangen hemelwaterafvoer kunststof	Gevel	CB	192,50 M1	45,00	20																8.663
5212.620.00L	Vervangen hemelwaterafvoer staal	Gevel	CB	2,80 M1	165,00	40																462
5236.200.00L	Vervangen pompafvoer afvalwater	Installatie	CB	1,00 STK	825,00	15																825
53 Water		22.500	145.700		65.520		22.500				79.720	15.000	35.200	7.000	7.500	9.500	15.000		7.500			18.500
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																
5310.300.00L	Vervangen legionella installatie	Installatie	CB	1,00 STK	7.000,00	25																7.000
5320.100.00H	Herstellen leiding verwarmd tapwater	Installatie	NC	3,00 POST	500,00	0	1.500															1.500
5320.310.00L	Vervangen centrale mengkraan	Installatie	CB	16,00 STK	2.200,00	10																35.200
5321.105.00L	Vervangen voorraadbuis direct verwarmd 500 liter	Installatie	CB	1,00 STK	12.200	20																12.200
5321.201.00L	Vervangen voorraadbuis elektrisch <30 liter	Installatie	CB	1,00 STK	520,00	20																520
5321.201.00L	Vervangen voorraadbuis elektrisch <30 liter	Installatie	CB	1,00 STK	520,00	20																520
5322.102.00L	Vervangen voorraadbuis indirect verwarmd 120 liter	Installatie	CB	1,00 STK	2.000,00	20																2.000
5322.103.00L	Vervangen voorraadbuis indirect verwarmd 500 liter	Installatie	CB	1,00 STK	5.500,00	20																5.500
5334.110.00H	Herstellen zwembad waterleidingen	Installatie	NC	1,00 POST	5.000,00	0	5.000															5.000
5334.120.00L	Vervangen zwembad regeling (SK 6)	Installatie	CB	1,00 STK	2.500,00	20																2.500

								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Totaal																		
Regulier								164.583	473.560	180.906	130.380	41.348	101.205	31.044	34.571	109.000	387.989	47.104	85.885	598.639	17.893	235.309	30.406	100.168	24.930	75.669	153.131	3.023.719																		
53 Water								22.500	145.700		65.520		22.500					79.720	15.000	35.200	7.000	7.500	9.500	15.000		7.500		18.500	451.140																	
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																																							
5334.120.00L	Vervangen zwembad regeling (GSB)	Installatie	CB	1,00 STK	4.500,00		20																			4.500													4.500							
5334.120.00L	Vervangen zwembad regeling (WSB)	Installatie	CB	1,00 STK	4.500,00		20																			4.500														4.500						
5334.130.00L	Vervangen zwembad haarvanger (1, GSB)	Installatie	CB	1,00 STK	3.000,00		20																			3.000														3.000						
5334.130.00L	Vervangen zwembad haarvanger (3, WSB)	Installatie	CB	1,00 STK	3.000,00		20																			3.000														3.000						
5334.141.00K	Reviseren zwembad badwaterpomp (1, GSB)	Installatie	CB	1,00 STK	2.750,00		10																			2.750												2.750	5.500							
5334.141.00K	Reviseren zwembad badwaterpomp (1, WSB)	Installatie	CB	1,00 STK	2.750,00		10																			2.750												2.750	5.500							
5334.141.00K	Reviseren zwembad badwaterpomp (2, WSB)	Installatie	CB	1,00 STK	2.750,00		10																			2.750												2.750	5.500							
5334.141.00K	Reviseren zwembad badwaterpomp (3, GSB)	Installatie	CB	1,00 STK	2.750,00		10																			2.750											2.750	5.500								
5334.143.00L	Vervangen zwembad speelelementenpomp (paraplu)	Installatie	CB	1,00 STK	5.000,00		15																										5.000						5.000							
5334.144.00L	Vervangen zwembad vacuümpomp/blower (bellenspoel)	Installatie	CB	1,00 STK	4.500,00		15																										4.500						4.500							
5334.150.00L	Vervangen zwembad regelkleppen/stelmotoren	Installatie	CB	1,00 STK	3.000,00		20																															3.000	3.000							
5334.150.00L	Vervangen zwembad regelkleppen/stelmotoren	Installatie	CB	1,00 STK	16.000		20	16.000																																	16.000					
5334.150.00L	Vervangen zwembad regelkleppen/stelmotoren	Installatie	CB	1,00 STK	20.000		20																			20.000														20.000						
5334.160.00L	Vervangen zwembad doseerpomp	Installatie	CB	2,00 STK	1.000,00		20																			2.000													2.000							
5334.160.00L	Vervangen zwembad doseerpomp (chloor)	Installatie	CB	2,00 STK	1.000,00		20																			2.000													2.000							
5334.160.00L	Vervangen zwembad doseerpomp (vlokmiddel)	Installatie	CB	2,00 STK	1.000,00		20																			2.000													2.000							
5334.160.00L	Vervangen zwembad doseerpomp (chloor)	Installatie	CB	2,00 STK	1.000,00		20																														2.000	2.000								
5334.170.00L	Vervangen zwembad voorraadvat gevaarlijke stof (chloor)	Installatie	CB	1,00 STK	1.200,00		30																																							
5334.170.00L	Vervangen zwembad voorraadvat gevaarlijke stof (vlokmiddel)	Installatie	CB	1,00 STK	1.200,00		30																																							
5334.170.00L	Vervangen zwembad voorraadvat gevaarlijke stof (zwavelzuur)	Installatie	CB	1,00 STK	2.000,00		30																																							
5334.170.00L	Vervangen zwembad voorraadvat gevaarlijke stof (Chloor)	Installatie	CB	1,00 STK	10.000		30																																							
5334.180.00H	Herstellen zwembad gesloten zandfilter (1, GSB)	Installatie	NC	1,00 POST	1.000,00		0	1.000																																1.000						
5334.180.00L	Vervangen zwembad gesloten zandfilter (1, GSB)	Installatie	CB	1,00 STK	32.500		30																															32.500	32.500							
5334.180.00L	Vervangen zwembad gesloten zandfilter (2, WSB)	Installatie	CB	1,00 STK	32.500		30																															32.500	32.500							
5334.180.00Z	Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter (1, GSB)	Installatie	TB	1,00 STK	7.500,00		5	7.500									7.500									7.500			30.000																	
5334.180.00Z	Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter (2, WSB)	Installatie	TB	1,00 STK	7.500,00		5	7.500									7.500									7.500			30.000																	
5334.190.00L	Vervangen zwembad warmtewisselaar (GSB, WP 2)	Installatie	CB	1,00 STK	3.000,00		30																																							
5334.190.00L	Vervangen zwembad warmtewisselaar (GSB, WP 1)	Installatie	CB	1,00 STK	6.000,00		30																																							
5334.190.00L	Vervangen zwembad warmtewisselaar (WSB)	Installatie	CB	1,00 STK	6.000,00		30																																							
5334.220.00L	Vervangen zwembad speel/spuitelement (golfbad installatie)	Installatie	CB	1,00 STK	50.000		25		50.000																																	50.000				
5334.290.00L	Vervangen zwembad component (bufferbak reinigen)	Installatie	CB	1,00 STK	7.500,00		4		7.500								7.500									7.500				37.500																
5350.500.00L	Vervangen regelkast waterbehandeling (SK 3)	Installatie	CB	1,00 STK	10.000		20																			10.000													10.000							
5350.500.00L	Vervangen regelkast waterbehandeling (SK 5)	Installatie	CB	1,00 STK	12.000		20																			12.000														12.000						
5350.500.00L	Vervangen regelkast waterbehandeling (Golfbad installatie)	Installatie	CB	1,00 STK	15.000		20																			15.000														15.000						
54 Gassen																										7.500													7.500							
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																																							
5420.200.00L	Vervangen persluchtinstallatie (X2)	Installatie	CB	1,00 STK	7.500,00		25																			7.500															7.500					
5420.200.00L	Vervangen persluchtinstallatie (X1)	Installatie	CB	1,00 STK	8.500,00		25																																							
55 Koude opwekking en distributie																										7.500								25.000		7.500			40.000							
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																																							
5512.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW	Dak	CB	1,00 STK	7.500,00		15																			7.500														7.500	15.000					
5512.112.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW (dansstudio)	Dak	CB	1,00 STK	7.500,00		15																															7.500		7.500						
5512.114.00L	Vervangen split systeem enkelvoudig >10kW	Dak	CB	1,00 STK	17.500		15																															17.500		17.500						
56 Warmtedistributie								4.300																			24.381													16.332	6.000	19.889		24.381	6.000	101.283
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																																							
5610.120.00H	Herstellen verdeler/verzamelaar CV-installatie	Installatie	NC	2,00 POST	1.500,00		0	3.000																																			3.000			
5610.321.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20 (tapwater)	Installatie	CB	1,00 STK	1.140,00		15																																	1.140		1.140	2.280			
5610.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Installatie	CB	3,00 STK	1.452,00		15																																	4.356		4.356	8.712			
5610.322.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25	Installatie	CB	6,00 STK	1.452,00		15																																	8.712		8.712				
5610.323.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32	Installatie	CB	1,00 STK	1.720,00		15																																1.720		1.720	3.440				
5610.323.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32	Installatie	CB	1,00 STK	1.720,00		15																																1.720		1.720					
5610.323.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 (tapwater)	Installatie	CB	1,00 STK	1.720,00		15																															1.720		1.720						

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Totaal
Regulier		164.583	473.560	180.906	130.380	41.348	101.205	31.044	34.571	109.000	387.989	47.104	85.885	598.639	17.893	235.309	30.406	100.168	24.930	75.669	153.131	3.023.719
56 Warmtedistributie		4.300			24.381				16.332		6.000					19.889				24.381	6.000	101.283
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																
5610.325.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50	Installatie	CB	1,00 STK	3.195,00	15										3.195						3.195
5610.326.00H	Herstellen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65	Installatie	NC	1,00 POST	800,00	0	800															800
5610.326.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65	Installatie	CB	1,00 STK	3.325,00	15																3.325
5610.326.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65	Installatie	CB	2,00 STK	3.325,00	15										6.650						6.650
5610.327.00L	Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN80	Installatie	CB	1,00 STK	3.885,00	15										3.885						3.885
5610.411.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 18-25 liter	Installatie	CB	3,00 STK	213,00	15										639						639
5610.417.00L	Vervangen expansievat CV-installatie 300 liter	Installatie	CB	2,00 STK	1.350,00	15																2.700
5610.511.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25	Installatie	CB	1,00 STK	1.040,00	15																1.040
5610.512.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25	Installatie	CB	6,00 STK	1.100,00	15																6.600
5610.513.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	Installatie	CB	1,00 STK	1.250,00	15					1.250											1.250
5610.514.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40	Installatie	CB	3,00 STK	1.550,00	15					4.650											4.650
5610.515.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50	Installatie	CB	2,00 STK	1.750,00	15																3.500
5610.516.00L	Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN65	Installatie	CB	2,00 STK	1.900,00	15										3.800						3.800
5610.610.00H	Herstellen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Installatie	NC	1,00 POST	500,00	0	500															500
5610.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar (tapwater)	Installatie	CB	1,00 STK	6.000,00	20					6.000											6.000
5610.610.00L	Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar	Installatie	CB	1,00 STK	6.000,00	20																6.000
5632.101.00L	Vervangen heater indirect gestookt <25kW	Installatie	CB	1,00 STK	2.200,00	25																2.200
57 Luchtbehandeling		2.444			5.850					81.220	25.750									4.044	17.750	137.058
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																
5721.110.00L	Vervangen dakventilator	Dak	CB	8,00 STK	2.750,00	20					22.000											22.000
5721.110.00L	Vervangen dakventilator	Dak	CB	1,00 STK	2.750,00	20																2.750
5721.110.00L	Vervangen dakventilator	Dak	CB	1,00 STK	3.750,00	20																3.750
5721.110.00L	Vervangen dakventilator	Dak	CB	1,00 STK	3.750,00	20																3.750
5721.110.00L	Vervangen dakventilator	Dak	CB	4,00 STK	3.750,00	20																15.000
5721.120.00L	Vervangen axiaal ventilator	Installatie	CB	1,00 STK	1.500,00	15					1.500											1.500
5721.160.00L	Vervangen pijpventilator	Dak	CB	1,00 STK	600,00	15					600											600
5771.221.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V <0,6m3/s (LBK Solarium/ fitness)	Installatie	CB	1,00 STK	1.080,00	18						1.080										1.080
5771.222.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s (G1-keuken/ Aquaurant)	Installatie	CB	1,00 STK	2.520,00	18						2.520										2.520
5771.222.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s (LBK Aquarant)	Installatie	CB	1,00 STK	2.520,00	18						2.520										2.520
5771.222.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s (LBK kleedr. sporthal)	Installatie	CB	1,00 STK	2.520,00	18						2.520										2.520
5771.224.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 2,8-5,6m3/s (LBK sporthal)	Installatie	CB	1,00 STK	10.080	18						10.080										10.080
5771.412.00K	Reviseren luchtvoerkast 0,6-1,4m3/s (horeca)	Dak	CB	1,00 STK	2.020,00	18						2.020										2.020
5771.811.00H	Herstellen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V <0,6m3/s (dansstudio) (onderzoek trap toegang)	Installatie	NC	1,00 POST	500,00	0	500															500
5771.811.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V <0,6m3/s (dansstudio)	Installatie	CB	1,00 STK	1.944,00	18	1.944															1.944
5771.853.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s (LBK kleedr. zwembad)	Installatie	CB	1,00 STK	10.080	18						10.080										10.080
5771.854.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 2,8-5,6m3/s (LBK wedstrijdabad)	Installatie	CB	1,00 STK	20.160	18						20.160										20.160
5771.855.00K	Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 5,6-8,4m3/s (LBK golfslagbad)	Installatie	CB	1,00 STK	30.240	18						30.240										30.240
58 Regeling klimaat en sanitair		600	108.000								32.500					18.500		19.000				178.600
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																
5820.100.00H	Herstellen centrale regelkast klimaat (SK 4)	Installatie	NC	1,00 POST	12.000	0																12.000
5820.100.00H	Herstellen centrale regelkast klimaat (SK 8)	Installatie	NC	1,00 POST	12.000	0																12.000
5820.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat (SK 4)	Installatie	CB	1,00 STK	15.000	20																15.000
5820.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat (SK 8)	Installatie	CB	1,00 STK	15.000	20																15.000
5820.100.00L	Vervangen centrale regelkast klimaat (SK 1)	Installatie	CB	1,00 STK	45.000	20																45.000
5820.100.70H	Herstellen onderstation regeling klimaat (SK 2)	Installatie	NC	1,00 POST	300,00	0	300															300
5820.100.70H	Herstellen onderstation regeling klimaat (SK 9)	Installatie	NC	1,00 POST	300,00	0	300															300
5820.100.70L	Vervangen onderstation regeling klimaat (SK 2)	Installatie	CB	1,00 STK	2.500,00	20																2.500
5820.100.70L	Vervangen onderstation regeling klimaat (SK 9)	Installatie	CB	1,00 STK	2.500,00	20																2.500
5820.100.72L	Vervangen centraal meld-/bedieningspaneel (SK 7)	Installatie	CB	1,00 STK	2.500,00	20																2.500
5820.190.00L	Vervangen centrale regelkast diverse	Installatie	CB	1,00 STK	15.000	20																15.000

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Totaal	
Regulier		164.583	473.560	180.906	130.380	41.348	101.205	31.044	34.571	109.000	387.989	47.104	85.885	598.639	17.893	235.309	30.406	100.168	24.930	75.669	153.131	3.023.719	
58 Regeling klimaat en sanitair		600	108.000								32.500				18.500		19.000					178.600	
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																	
5820.210.00L	Vervangen frequentieregelaar (X3)	Installatie	CB	1,00 STK	2.500,00	15		2.500										2.500				5.000	
5820.210.00L	Vervangen frequentieregelaar (X4)	Installatie	CB	1,00 STK	2.500,00	15		2.500										2.500				5.000	
5820.210.00L	Vervangen frequentieregelaar (X5)	Installatie	CB	1,00 STK	2.500,00	15		2.500										2.500				5.000	
5820.210.00L	Vervangen frequentieregelaar (X1)	Installatie	CB	1,00 STK	3.500,00	15		3.500										3.500				7.000	
5820.210.00L	Vervangen frequentieregelaar (X2)	Installatie	CB	1,00 STK	3.500,00	15		3.500										3.500				7.000	
5820.210.00L	Vervangen frequentieregelaar (P1 GSB)	Installatie	CB	1,00 STK	3.500,00	15										3.500						3.500	
5820.210.00L	Vervangen frequentieregelaar (P1 WSB)	Installatie	CB	1,00 STK	3.500,00	15										3.500						3.500	
5820.210.00L	Vervangen frequentieregelaar (P2 GSB)	Installatie	CB	1,00 STK	3.500,00	15										3.500						3.500	
5820.210.00L	Vervangen frequentieregelaar (P2 WSB)	Installatie	CB	1,00 STK	3.500,00	15										3.500						3.500	
5820.210.00L	Vervangen frequentieregelaar (X6)	Installatie	CB	1,00 STK	4.500,00	15		4.500										4.500				9.000	
5820.210.00L	Vervangen frequentieregelaar (X7)	Installatie	CB	1,00 STK	4.500,00	15										4.500						4.500	
61 Centrale elektrische voorzieningen		3.000	74.100						3.600									32.450				113.150	
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																	
6111.113.00L	Vervangen noodstroomaggregaat 60-105kVA	Installatie	CB	1,00 STK	32.450	35												32.450				32.450	
6130.000.00A	Stelpost kanalisatie elektra	Installatie	NC	1,00 POST	3.000,00	0	3.000															3.000	
6151.113.00L	Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen (Onbekend)	Installatie	CB	1,00 STK	60.500	30		60.500														60.500	
6151.211.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen	Installatie	CB	1,00 STK	1.800,00	30				1.800												1.800	
6151.211.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen (LK-K14)	Installatie	CB	1,00 STK	1.800,00	30				1.800												1.800	
6151.215.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen (onbekend)	Installatie	CB	1,00 STK	3.780,00	30																	
6151.216.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting >40 groepen (LK 1)	Installatie	CB	1,00 STK	6.800,00	30		6.800														6.800	
6151.216.00L	Vervangen laagspanning verdeelinrichting >40 groepen (LK 2)	Installatie	CB	1,00 STK	6.800,00	30		6.800														6.800	
6171.100.00L	Vervangen uitwendige bliksemafleidingsinstallatie	Dak	CB	10,00 M1	14,00	40																	
63 Verlichting		39.936	22.330	3.816	3.880	936		936		3.816	19.400	936		936		3.816		23.266		4.816	25.700	154.520	
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																	
6311.301.00L	Vervangen armatuur (1e verdieping)	Installatie	CB	120,00 BVO	25,00	20	3.000															3.000	
6311.301.00L	Vervangen armatuur (kleedruimten)	Installatie	CB	1.200,00 BVO	30,00	20	36.000															36.000	
6311.360.00L	Vervangen bijzondere armatuur (onderwater)	Installatie	CB	18,00 STK	350,00	20																6.300	
6311.400.00L	Vervangen lamp (TL en PL)	Installatie	TB	3.120,00 BVO	0,30	2	936		936		936		936		936		936		936		936	9.360	
6311.401.00L	Vervangen lamp groepsremplace (sporthal) (sporthal)	Installatie	TB	192,00 STK	15,00	6		2.880		2.880					2.880							8.640	
6324.200.00L	Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal	Installatie	CB	58,00 STK	385,00	15		22.330										22.330				44.660	
6324.300.00L	Vervangen vluchtverlichtingarmatuur decentraal	Installatie	CB	40,00 STK	485,00	10					19.400											19.400	
6324.300.00L	Vervangen vluchtverlichtingarmatuur decentraal	Installatie	CB	8,00 STK	485,00	15			3.880											3.880		7.760	
64 Communicatie			3.000								8.500		3.000	15.000								29.500	
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																	
6423.100.00L	Vervangen radio-/mobilofooninstallatie (portofoon)	Installatie	CB	1,00 STK	3.000,00	10		3.000					3.000									6.000	
6424.100.00L	Vervangen geluidsinstallatie (centrale)	Installatie	CB	1,00 BVO	8.500,00	20					8.500											8.500	
6424.100.00L	Vervangen geluidsinstallatie	Installatie	CB	1,00 BVO	15.000	25								15.000								15.000	
65 Beveiliging		550	2.380	1.040	550	550	550	1.730	1.040	550	3.900	550	1.730	2.240	550	98.260	550	2.380	1.040	550	2.500	123.190	
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																	
6511.112.00L	Vervangen brandmeldinstallatie centrale 16 zones	Installatie	CB	1,00 STK	3.000,00	15										3.000						3.000	
6511.180.00L	Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages	Installatie	CB	5.285,00 BVO	10,50	15										55.493						55.493	
6513.210.00B	Service handblusser	Installatie	TB	10,00 STK	20,00	1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	4.000
6513.210.00K	Reviseren handblusser	Installatie	TB	10,00 STK	118,00	5		1.180		1.180			1.180							1.180		4.720	
6513.210.00L	Vervangen handblusser	Installatie	CB	10,00 STK	230,00	20					2.300											2.300	
6513.220.00B	Service brandslanghaspel	Installatie	TB	7,00 STK	50,00	1	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	7.000
6513.220.00X	Vervangen slang brandslanghaspel	Installatie	CB	7,00 STK	150,00	20					1.050											1.050	
6513.220.00Z	Afpersen brandslanghaspel	Installatie	TB	7,00 STK	70,00	5			490		490			490						490		1.960	
6521.410.00L	Vervangen inbraaksignalering centrale	Installatie	CB	1,00 STK	1.750,00	15										1.750						1.750	
6521.460.00L	Vervangen inbraaksignalering kabels en appendages	Installatie	CB	5.285,00 BVO	7,00	15										36.995						36.995	
6522.400.00L	Vervangen elektrische deuropener	Gevel	CB	1,00 STK	650,00	15		650													650	1.300	
6539.110.00L	Vervangen anti-klimbeveiliging staal	Gevel	CB	4,50 M1	105,00	30										473						473	
6539.200.00L	Vervangen valbeveiliging	Dak	CB	1,00 POST	500,00	25																	

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Totaal					
Regulier		164.583	473.560	180.906	130.380	41.348	101.205	31.044	34.571	109.000	387.989	47.104	85.885	598.639	17.893	235.309	30.406	100.168	24.930	75.669	153.131	3.023.719					
65 Beveiliging		550	2.380	1.040	550	550	550	1.730	1.040	550	3.900	550	1.730	2.240	550	98.260	550	2.380	1.040	550	2.500	123.190					
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
6539.420.00L	Vervangen oogdouche	Binnen	CB	1,00 STK	400,00	25																					
6539.420.00L	Vervangen oogdouche	Installatie	CB	3,00 STK	400,00	25														1.200	1.200						
6541.100.00L	Vervangen toilet mindervalide noodsignaal	Binnen	CB	3,00 STK	650,00	20																				1.950	1.950
72 Gebruikersvoorzieningen																											
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
7211.500.00L	Vervangen balie	Binnen	CB	1,00 STK	8.000,00	30																					
73 Keukenvoorzieningen		1.109	52.400	1.109			1.109		1.109		1.109	18.225	1.109	8.400	1.109		1.109		1.109		1.109	25.175	115.290				
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen	CB	1,00 STK	2.500,00	20											2.500	2.500									
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig	Binnen	CB	1,00 STK	4.000,00	20											4.000	4.000									
7311.210.00L	Vervangen keukenblok eenvoudig (personeelsruimte)	Binnen	CB	1,00 STK	6.000,00	20											6.000	6.000									
7311.300.00L	Vervangen aanrechtblad	Binnen	CB	1,00 STK	550,00	20											550	550									
7320.100.00B	Service grootkeukeninstallatie (bakwand incl. afzuig)	Binnen	TB	1,00 POST	250,00	2	250		250		250		250		250		250		250		250		250	2.500			
7320.100.00B	Service grootkeukeninstallatie (keuken incl. bar)	Binnen	TB	1,00 POST	500,00	2	500		500		500		500		500		500		500		500		500	5.000			
7320.100.00L	Vervangen grootkeukeninstallatie (bakwand incl. afzuig)	Binnen	CB	1,00 POST	20.000	20																				20.000	20.000
7320.100.00L	Vervangen grootkeukeninstallatie (keuken incl. bar)	Binnen	CB	1,00 POST	44.000	20														44.000	44.000						
7322.230.00B	Service grootkeukeninstallatie koelcel inclusief aggregaat	Installatie	TB	16,00 M3	14,00	2	224		224		224		224		224		224		224		224		224	2.240			
7322.230.00L	Vervangen grootkeukeninstallatie koelcel inclusief aggregaat	Installatie	CB	16,00 M3	525,00	10														8.400	16.800						
7322.240.00B	Service grootkeukeninstallatie vriescel inclusief aggregaat	Installatie	TB	9,00 M3	15,00	2	135		135		135		135		135		135		135		135		135	1.350			
7322.240.00L	Vervangen grootkeukeninstallatie vriescel inclusief aggregaat	Installatie	CB	9,00 M3	575,00	10											5.175	10.350									
74 Sanitaire voorzieningen			33.130				2.250						27.550	36.530		2.250							101.710				
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen	CB	4,00 STK	1.050,00	25														4.200	4.200						
7411.200.00L	Vervangen toilet	Binnen	CB	19,00 STK	1.050,00	25											19.950	19.950									
7411.200.00L	Vervangen toilet (personeelsruimte)	Binnen	CB	2,00 STK	1.050,00	25											2.100	2.100									
7411.200.00L	Vervangen toilet (toilet ruimte gang)	Binnen	CB	7,00 STK	1.050,00	25																					
7411.300.00L	Vervangen urinoir (toilet ruimte gang)	Binnen	CB	1,00 STK	905,00	25																					
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen	CB	2,00 STK	690,00	25														1.380	1.380						
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie	Binnen	CB	5,00 STK	690,00	25											3.450	3.450									
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie (personeelsruimte)	Binnen	CB	2,00 STK	690,00	25											1.380	1.380									
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie (wasmeubel zonnestudio)	Binnen	CB	1,00 STK	1.000,00	25											1.000	1.000									
7411.400.00L	Vervangen wastafelcombinatie (toilet ruimte gang, wasmeubel)	Binnen	CB	2,00 STK	1.500,00	25																					
7411.410.00L	Vervangen fonteincombinatie	Binnen	CB	11,00 STK	320,00	25											3.520	3.520									
7411.500.00L	Vervangen uitstortgootsteen	Binnen	CB	6,00 STK	680,00	25											4.080	4.080									
7411.630.00L	Vervangen douchekop inclusief drukspoeler	Binnen	CB	10,00 STK	225,00	10											2.250	4.500									
7411.640.00L	Vervangen douchekop inclusief sensor	Binnen	CB	56,00 STK	475,00	10														26.600	53.200						
7411.640.00L	Vervangen douchekop inclusief sensor (personeelsruimte)	Binnen	CB	2,00 STK	475,00	10														950	1.900						
7412.320.00L	Vervangen opklapbare beugel	Binnen	CB	6,00 STK	175,00	25											1.050	1.050									
90 Terreinvorzieningen				1.380	3.400	12.996	855		525	855	6.900		855	5.925		13.865			1.380		1.359	50.295					
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
9021.130.00L	Vervangen opstellen rijwielberging	Terrein	CB	12,00 M2	450,00	25											5.400	5.400									
9030.100.00B	Service terreinomheining	Terrein	TB	150,00 M1	3,50	5											525	2.100									
9032.122.00L	Vervangen hekwerk gaashek 1-2m hoogte	Terrein	CB	25,00 M1	28,00	20											700	700									
9032.132.00L	Vervangen hekwerk draadmat 1-2m hoogte	Terrein	CB	5,00 M1	62,00	30											310	310									
9032.133.00L	Vervangen hekwerk draadmat >2m hoogte	Terrein	CB	120,00 M1	85,00	30											10.200	10.200									
9034.220.00L	Vervangen draaiport loopport staal	Terrein	CB	5,00 STK	500,00	30											2.500	2.500									
9034.230.00L	Vervangen draaiport grote poort staal	Terrein	CB	4,00 STK	850,00	30														3.400	3.400						
9041.100.00B	Service terreinverharding	Terrein	TB	1.140,00 M2	0,75	3											855	5.130									
9041.110.00E	Herstraten terreinverharding klinker	Terrein	CB	532,00 M2	13,00	20											6.916	6.916									
9041.120.00E	Herstraten terreinverharding betonteegel	Terrein	CB	608,00 M2	10,00	20											6.080	6.080									
9063.230.00L	Vervangen terreinverlichting gevelstraler (LED)	Gevel	CB	3,00 STK	353,00	20																				1.059	1.059
9063.310.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur klein	Gevel	CB	12,00 STK	200,00	20											2.400	2.400									

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Totaal
Regulier		164.583	473.560	180.906	130.380	41.348	101.205	31.044	34.571	109.000	387.989	47.104	85.885	598.639	17.893	235.309	30.406	100.168	24.930	75.669	153.131	3.023.719
90 Terreinvoorzieningen				1.380	3.400	12.996	855		525	855	6.900		855	5.925		13.865			1.380		1.359	50.295
Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																
9063.310.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur klein (plafondspotjes)	Gevel	CB	19,00 STK	200,00	20																
9063.320.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot (LED)	Dak	CB	1,00 STK	300,00	20																
Totaal voor 435 activiteiten		360.203	473.560	180.906	130.380	41.348	173.090	31.044	34.571	109.000	422.989	47.104	85.885	755.114	17.893	235.309	30.406	100.168	90.270	75.669	337.091	3.731.999

DMJOP Sportpark Groenendaal - Onderhoudskosten gemeente



Opdrachtgever	Gemeente Heemstede
Projectnaam	Behoeftesonderzoek + MOP sportpark Groenendaal
Projectnummer	22-1728
Auteur	M. van Hooff
Datum	17 november 2023

Soort pakket	Onderhoud																						
Vereniging	Partij	Veldcode	Soort Object	Som van 2024	Som van 2025	Som van 2026	Som van 2027	Som van 2028	Som van 2029	Som van 2030	Som van 2031	Som van 2032	Som van 2033	Som van 2034	Som van 2035	Som van 2036	Som van 2037	Som van 2038	Som van 2039	Som van 2040	Som van 2041	Som van 2042	Som van 2043
Voetbalvereniging RCH	Gemeente																						
		Totaal Veld 1 (hoofdveld)		€ - €	7.623 €	- €	- €	8.089 €	- €	- €	8.584 €	- €	- €	9.110 €	- €	- €	9.667 €	- €	- €	10.259 €	- €	- €	10.887 €
		Veld 1		€ - €	6.395 €	- €	- €	6.786 €	- €	- €	7.201 €	- €	- €	7.642 €	- €	- €	8.110 €	- €	- €	8.606 €	- €	- €	9.133 €
		Veldinrichting veld 1		€ - €	1.228 €	- €	- €	1.303 €	- €	- €	1.383 €	- €	- €	1.468 €	- €	- €	1.558 €	- €	- €	1.653 €	- €	- €	1.754 €
		Totaal Veld 2		€ - €	6.462 €	- €	- €	6.858 €	- €	- €	7.277 €	- €	- €	7.723 €	- €	- €	8.195 €	- €	- €	8.697 €	- €	- €	9.229 €
		Veld 2		€ - €	5.286 €	- €	- €	5.610 €	- €	- €	5.953 €	- €	- €	6.317 €	- €	- €	6.704 €	- €	- €	7.114 €	- €	- €	7.550 €
		Veldinrichting veld 2		€ - €	1.176 €	- €	- €	1.248 €	- €	- €	1.324 €	- €	- €	1.405 €	- €	- €	1.491 €	- €	- €	1.583 €	- €	- €	1.680 €
		Totaal Veld 3		€ - €	5.856 €	- €	- €	6.215 €	- €	- €	6.595 €	- €	- €	6.999 €	- €	- €	7.427 €	- €	- €	7.882 €	- €	- €	8.364 €
		Veld 3		€ - €	3.544 €	- €	- €	3.761 €	- €	- €	3.991 €	- €	- €	4.235 €	- €	- €	4.494 €	- €	- €	4.769 €	- €	- €	5.061 €
		Veldinrichting veld 3		€ - €	2.312 €	- €	- €	2.454 €	- €	- €	2.604 €	- €	- €	2.764 €	- €	- €	2.933 €	- €	- €	3.112 €	- €	- €	3.303 €
		Totaal Veld 4 (miniveld)		€ - €	2.641 €	- €	- €	2.803 €	- €	- €	2.975 €	- €	- €	3.157 €	- €	- €	3.350 €	- €	- €	3.555 €	- €	- €	3.772 €
		Veld 4		€ - €	1.194 €	- €	- €	1.267 €	- €	- €	1.344 €	- €	- €	1.427 €	- €	- €	1.514 €	- €	- €	1.606 €	- €	- €	1.705 €
		Veldinrichting veld 4		€ - €	1.448 €	- €	- €	1.536 €	- €	- €	1.630 €	- €	- €	1.730 €	- €	- €	1.836 €	- €	- €	1.948 €	- €	- €	2.068 €
		Totaal Terrein		€ - €	22.742 €	- €	- €	24.134 €	- €	- €	25.611 €	- €	- €	27.178 €	- €	- €	28.842 €	- €	- €	30.607 €	- €	- €	32.481 €
Voetbalvereniging VEW en HFC	Gemeente																						
		Totaal Veld 1 (hoofdveld)		€ - €	6.017 €	- €	- €	6.386 €	- €	- €	6.776 €	- €	- €	7.191 €	- €	- €	7.631 €	- €	- €	8.098 €	- €	- €	8.594 €
		Veld 1		€ - €	3.544 €	- €	- €	3.761 €	- €	- €	3.991 €	- €	- €	4.235 €	- €	- €	4.494 €	- €	- €	4.769 €	- €	- €	5.061 €
		Veldinrichting veld 1		€ - €	2.473 €	- €	- €	2.625 €	- €	- €	2.785 €	- €	- €	2.956 €	- €	- €	3.137 €	- €	- €	3.329 €	- €	- €	3.533 €
Voetbalvereniging VEW	Gemeente																						
		Totaal Veld 2		€ - €	8.177 €	- €	- €	8.677 €	- €	- €	9.209 €	- €	- €	9.772 €	- €	- €	10.370 €	- €	- €	11.005 €	- €	- €	11.679 €
		Veld 2		€ - €	6.395 €	- €	- €	6.786 €	- €	- €	7.201 €	- €	- €	7.642 €	- €	- €	8.110 €	- €	- €	8.606 €	- €	- €	9.133 €
		Veldinrichting veld 2		€ - €	1.782 €	- €	- €	1.892 €	- €	- €	2.007 €	- €	- €	2.130 €	- €	- €	2.261 €	- €	- €	2.399 €	- €	- €	2.546 €
		Totaal Veld 3		€ - €	2.984 €	- €	- €	3.166 €	- €	- €	3.360 €	- €	- €	3.566 €	- €	- €	3.784 €	- €	- €	4.016 €	- €	- €	4.261 €
		Veld 3		€ - €	2.728 €	- €	- €	2.895 €	- €	- €	3.073 €	- €	- €	3.261 €	- €	- €	3.460 €	- €	- €	3.672 €	- €	- €	3.897 €
		Veldinrichting veld 3		€ - €	255 €	- €	- €	271 €	- €	- €	288 €	- €	- €	305 €	- €	- €	324 €	- €	- €	344 €	- €	- €	365 €
		Totaal Terrein		€ - €	6.303 €	- €	- €	6.688 €	- €	- €	7.098 €	- €	- €	7.532 €	- €	- €	7.993 €	- €	- €	8.483 €	- €	- €	9.002 €
Hockeyvereniging Alliance	Gemeente																						
		Totaal Veld 1 (hoofdveld)		€ - €	8.437 €	- €	- €	8.954 €	- €	- €	9.502 €	- €	- €	10.083 €	- €	- €	10.701 €	- €	- €	11.356 €	- €	- €	12.051 €
		Veld 1		€ - €	5.843 €	- €	- €	6.200 €	- €	- €	6.580 €	- €	- €	6.982 €	- €	- €	7.410 €	- €	- €	7.863 €	- €	- €	8.345 €
		Veldinrichting veld 1		€ - €	2.595 €	- €	- €	2.754 €	- €	- €	2.922 €	- €	- €	3.101 €	- €	- €	3.291 €	- €	- €	3.492 €	- €	- €	3.706 €
		Totaal Veld 2		€ - €	8.834 €	- €	- €	9.374 €	- €	- €	9.948 €	- €	- €	10.557 €	- €	- €	11.203 €	- €	- €	11.889 €	- €	- €	12.617 €
		Veld 2		€ - €	5.843 €	- €	- €	6.200 €	- €	- €	6.580 €	- €	- €	6.982 €	- €	- €	7.410 €	- €	- €	7.863 €	- €	- €	8.345 €
		Veldinrichting veld 2		€ - €	2.991 €	- €	- €	3.174 €	- €	- €	3.369 €	- €	- €	3.575 €	- €	- €	3.794 €	- €	- €	4.025 €	- €	- €	4.272 €
		Totaal Veld 3		€ - €	7.811 €	- €	- €	8.289 €	- €	- €	8.797 €	- €	- €	9.335 €	- €	- €	9.907 €	- €	- €	10.513 €	- €	- €	11.156 €
		Veld 3		€ - €	5.843 €	- €	- €	6.200 €	- €	- €	6.580 €	- €	- €	6.982 €	- €	- €	7.410 €	- €	- €	7.863 €	- €	- €	8.345 €
		Veldinrichting veld 3		€ - €	1.969 €	- €	- €	2.089 €	- €	- €	2.217 €	- €	- €	2.353 €	- €	- €	2.497 €	- €	- €	2.650 €	- €	- €	2.812 €
		Totaal Veld 4		€ - €	2.794 €	- €	- €	2.965 €	- €	- €	3.147 €	- €	- €	3.339 €	- €	- €	3.544 €	- €	- €	3.760 €	- €	- €	3.991 €
		Veld 4		€ - €	1.484 €	- €	- €	1.575 €	- €	- €	1.671 €	- €	- €	1.773 €	- €	- €	1.882 €	- €	- €	1.997 €	- €	- €	2.119 €
		Veldinrichting veld 4		€ - €	1.310 €	- €	- €	1.391 €	- €	- €	1.476 €	- €	- €	1.566 €	- €	- €	1.662 €	- €	- €	1.764 €	- €	- €	1.872 €
		Totaal Veld 5 (miniveld)		€ - €	2.287 €	- €	- €	2.427 €	- €	- €	2.576 €	- €	- €	2.734 €	- €	- €	2.901 €	- €	- €	3.078 €	- €	- €	3.267 €
		Veld 5		€ - €	1.484 €	- €	- €	1.575 €	- €	- €	1.671 €	- €	- €	1.773 €	- €	- €	1.882 €	- €	- €	1.997 €	- €	- €	2.119 €
		Veldinrichting veld 5		€ - €	804 €	- €	- €	853 €	- €	- €	905 €	- €	- €	960 €	- €	- €	1.019 €	- €	- €	1.082 €	- €	- €	1.148 €
		Totaal Veld 6		€ - €	3.133 €	- €	- €	3.325 €	- €	- €	3.528 €	- €	- €	3.744 €	- €	- €	3.973 €	- €	- €	4.217 €	- €	- €	4.475 €
		Veld 6		€ - €	1.484 €	- €	- €	1.575 €	- €	- €	1.671 €	- €	- €	1.773 €	- €	- €	1.882 €	- €	- €	1.997 €	- €	- €	2.119 €
		Veldinrichting veld 6		€ - €	1.649 €	- €	- €	1.750 €	- €	- €	1.857 €	- €	- €	1.971 €	- €	- €	2.092 €	- €	- €	2.220 €	- €	- €	2.356 €
		Totaal Terrein		€ - €	15.408 €	- €	- €	16.351 €	- €	- €	17.352 €	- €	- €	18.414 €	- €	- €	19.541 €	- €	- €	20.737 €	- €	- €	22.007 €
Honkbalvereniging RCH Penguins	Gemeente																						
		Totaal Veld 1		€ - €	9.266 €	- €	- €	9.834 €	- €	- €	10.435 €	- €	- €	11.074 €	- €	- €	11.752 €	- €	- €	12.471 €	- €	- €	13.235 €
		Veld 1		€ - €	7.600 €	- €	- €	8.065 €	- €	- €	8.559 €	- €	- €	9.083 €	- €	- €	9.639 €	- €	- €	10.229 €	- €	- €	10.855 €
		Veldinrichting veld 1		€ - €	1.666 €	- €	- €	1.768 €	- €	- €	1.876 €	- €	- €	1.991 €	- €	- €	2.113 €	- €	- €	2.242 €	- €	- €	2.380 €
Softbalvereniging RCH Penguins	Gemeente																						
		Totaal Veld 1		€ - €	5.680 €	- €	- €	6.028 €	- €	- €	6.397 €	- €	- €	6.788 €	- €	- €	7.204 €	- €	- €	7.645 €	- €	- €	8.113 €
		Veld 1		€ - €	4.276 €	- €	- €	4.538 €	- €	- €	4.815 €	- €	- €	5.110 €	- €	- €	5.423 €	- €	- €	5.755 €	- €	- €	6.107 €
		Veldinrichting veld 1		€ - €	1.404 €	- €	- €	1.490 €	- €	- €	1.582 €	- €	- €	1.678 €	- €	- €	1.781 €	- €	- €	1.890 €	- €	- €	2.006 €
Honk- en softbalvereniging RCH Penguins	Gemeente																						
		Totaal Terrein		€ - €	12.763 €	- €	- €	13.545 €	- €	- €	14.374 €	- €	- €	15.254 €	- €	- €	16.187 €	- €	- €	17.178 €	- €	- €	18.229 €
Kynologenclub	Gemeente																						
		Totaal Terrein		€ - €	2.002 €	- €	- €	2.125 €	- €	- €	2.255 €	- €	- €	2.393 €	- €	- €	2.540 €	- €	- €	2.695 €	- €		

DMJOP Sportpark Groenendaal - Investeringskosten



Opdrachtgever	Gemeente Heemstede
Projectnaam	Behoeftte capaciteitsonderzoek + MOP sportpark Groenendaal
Projectnummer	22-1728
Auteur	M. van Hooff
Datum	9 augustus 2023

Soort pakket	Investering																						
Vereniging	Veldcode	Soort Object	Som van 2024	Som van 2025	Som van 2026	Som van 2027	Som van 2028	Som van 2029	Som van 2030	Som van 2031	Som van 2032	Som van 2033	Som van 2034	Som van 2035	Som van 2036	Som van 2037	Som van 2038	Som van 2039	Som van 2040	Som van 2041	Som van 2042	Som van 2043	
Voetbalvereniging RCH																							
	Totaal Veld 1 (hoofdveld)		€ -	€ -	€ 9.130	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 79.715	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Totaal Veld 2		€ -	€ -	€ 3.834	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 73.771	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Totaal Veld 3		€ -	€ 2.148	€ -	€ -	€ -	€ 2.325	€ -	€ 403.899	€ -	€ -	€ -	€ 2.619	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.834	€ -	€ 735.730	
	Totaal Veld 4 (miniveld)		€ 10.121	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.353	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Totaal Terrein		€ 3.876	€ 4.401	€ 1.476	€ 10.184	€ 120.202	€ 1.566	€ 1.598	€ 1.630	€ 248.414	€ 1.695	€ 27.758	€ 1.764	€ 1.799	€ 1.835	€ 1.872	€ 1.909	€ 75.188	€ 1.986	€ 2.177	€ 2.067	
Voetbalvereniging VEW en HFC																							
	Totaal Veld 1 (hoofdveld)		€ -	€ 2.148	€ -	€ -	€ -	€ 2.325	€ 449.540	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.619	€ -	€ -	€ -	€ 2.834	€ 720.100	€ -	€ -	€ -	
Voetbalvereniging VEW																							
	Totaal Veld 2		€ 10.530	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.290	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Totaal Veld 3		€ 16.534	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.714	€ -	€ -	
	Totaal Terrein		€ 1.284	€ 1.310	€ 1.336	€ 1.363	€ 29.442	€ 1.418	€ 1.446	€ 1.475	€ 1.504	€ 60.541	€ 1.565	€ 1.597	€ 1.629	€ 1.661	€ 7.175	€ 1.728	€ 14.572	€ 1.798	€ 1.834	€ 1.871	
Hockeyvereniging Alliance																							
	Totaal Veld 1 (hoofdveld)		€ -	€ -	€ -	€ 1.614	€ -	€ -	€ -	€ 1.747	€ -	€ 315.832	€ -	€ -	€ -	€ 1.968	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.130	€ -	€ 555.614
	Totaal Veld 2		€ 1.521	€ -	€ -	€ 319.312	€ -	€ -	€ 1.713	€ -	€ -	€ -	€ 1.854	€ -	€ 518.335	€ -	€ -	€ -	€ 2.088	€ -	€ -	€ -	
	Totaal Veld 3		€ -	€ -	€ -	€ 1.614	€ -	€ 279.766	€ -	€ -	€ -	€ 5.593	€ -	€ -	€ 1.968	€ -	€ -	€ 530.544	€ -	€ -	€ -	€ 6.818	
	Totaal Veld 4		€ -	€ 1.551	€ 34.102	€ 1.614	€ 226.808	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.929	€ -	€ 2.007	€ -	€ 2.088	€ 76.450	€ 2.172	€ 428.111	
	Totaal Veld 5 (miniveld)		€ 11.141	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.782	€ -	€ 1.854	€ -	€ 1.929	€ -	€ 2.007	€ 234.427	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Totaal Veld 6		€ 29.172	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.782	€ -	€ 1.854	€ -	€ 1.929	€ -	€ 2.007	€ 429.939	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Totaal Terrein		€ 4.721	€ 3.204	€ 3.268	€ 3.334	€ 3.400	€ 3.468	€ 3.538	€ 20.139	€ 3.681	€ 3.754	€ 185.673	€ 59.914	€ 3.984	€ 4.064	€ 4.979	€ 4.228	€ 4.313	€ 4.399	€ 4.487	€ 4.576	
Honkbalvereniging RCH Pinguins																							
	Totaal Veld 1		€ -	€ 21.103	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 165.115	€ -	€ -	
Softbalvereniging RCH Pinguins																							
	Totaal Veld 1		€ 165.115	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 65.882	€ -	€ -	
Honk- en softbalvereniging RCH Pinguins																							
	Totaal Terrein		€ 4.179	€ 4.263	€ 4.348	€ 4.435	€ 12.756	€ 4.614	€ 4.707	€ 4.801	€ 21.929	€ 4.995	€ 5.094	€ 5.196	€ 87.283	€ 17.212	€ 5.514	€ 5.625	€ 5.737	€ 5.852	€ 5.969	€ 6.088	
Kynologenclub																							
	Totaal Veld 1		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.226	€ -	€ -	€ -	€ 11.309	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.417	
	Totaal Terrein		€ 3.753	€ 21.938	€ 1.415	€ 1.443	€ 2.422	€ 1.502	€ 1.532	€ 1.562	€ 10.161	€ 1.625	€ 1.658	€ 1.691	€ 10.851	€ 1.759	€ 1.795	€ 1.901	€ 1.867	€ 1.905	€ 2.653	€ 1.981	
Heemstede reddingsbrigade (HRB)																							
	Totaal Terrein		€ 389	€ 75	€ 76	€ 78	€ 79	€ 81	€ 83	€ 84	€ 463	€ 2.605	€ 89	€ 91	€ 22.165	€ 95	€ 1.563	€ 524	€ 101	€ 103	€ 105	€ 107	
Ligweide (zwembad)																							
	Totaal Terrein		€ 12.061	€ 25.537	€ 729	€ 4.049	€ 6.141	€ 773	€ 789	€ 805	€ 2.055	€ 837	€ 854	€ 871	€ 888	€ 906	€ 6.714	€ 16.233	€ 962	€ 981	€ 5.450	€ 1.021	
Fitnessstoelten																							
	Totaal Terrein		€ -	€ 47.020	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.843	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Trimbaan																							
	Totaal Terrein		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 326.445	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Algemeen																							
	Totaal Terrein		€ -	€ 179.010	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Skatepark																							
	Totaal Terrein		€ -	€ 59.670	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Eindtotaal			€ 600.523	€ 500.078	€ 59.714	€ 349.040	€ 410.475	€ 297.839	€ 489.297	€ 436.142	€ 437.141	€ 477.192	€ 228.254	€ 123.204	€ 460.831	€ 549.803	€ 35.632	€ 1.313.323	€ 992.130	€ 831.334	€ 24.846	€ 1.020.672	

€ 68.969 € 352.275

Reeds opgenomen in de begroting 2024.